CarOnSale

Smart fortwo Basis 66 kW

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 19*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2018	87.911km	90 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Smart	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG fortwo Basis 66 kW [DE - LimS3 0.9 Turbo EU6, passion, 2014 - 2019]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WME4533441K328520	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 87.911km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 898 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 83.454km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2018	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 96g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Farbe Tridion-Sicherheitszelle
- Design- und Ausstattungslinie passion
- Kombiinstrument mit Monochrom-Display
- Original Fahrzeug Farbe: TITANIA GREY
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tagfahrlicht LED
- Außentemperaturanzeige
- Heckscheibenwischer
- Kühlermaske schwarz, genarbt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Kneeairbag Fahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Karosserie: 3-türig
- Motor 0,9 Ltr. - 66 kW Turbo KAT
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung

Sonderausstattung

- Audiosystem Smart
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- AUX-IN-Anschluss
- Einparkhilfe hinten
- Cool & Audio-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Bodypanel Midnight Blue Metallic
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Klimaautomatik
- Komfort-Paket
- Tridion-Sicherheitszelle Graphite-grey
- Panorama-Glasdach
- USB-Anschluss

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























smart
DAIMLER AG
e1*2001/116*0413
WME4533441K328520
1195 kg
1- 520 kg
2- 700 kg
MADE IN FRANCE


CarOnSale




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden)