CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Ford Focus Lim. Finesse

EZ 09/2003 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 112.945km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 10*
Fahrzeug aufgenommen am: 30.06.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Focus Lim. Finesse		
Kategorie Kleinwagen	**FIN** WF0AXXGCDA3L42314	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 112.945km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 101 PS (74 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Nein	**Scheckheftgepflegt** Unbekannt	
Hubraum 1.596 ccm	**Bordmappe** liegt nicht vor	**Letzter Service** -	**Letzter Service am** -
Emissionsklasse Euro 4	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 09/2003	**Farbe** Grau	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 174g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(2 mm)	(2 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	170	Heckklappe	120
Dach	140		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fzg. ohne Sportsitze
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Titaneffekt-Ausführung
- Intelligent Protection System (IPS)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: Atoll-Grün Metallic
- Rücksitzbank geteilt
- Scheibenbremse hinten
- Schutzleisten seitlich (PVC)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Batterie 43 Ah
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fzg. ohne Sportfahrwerk
- Fzg. ohne Telefon
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Leuchtweitenregelung
- Reifen 185/65 R14 ..H
- Rücksitzlehne geteilt
- Schutzleisten Stoßfänger
- Seitenairbag vorn

- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zeituhr (digital)
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zierleisten geklebt



Sonderausstattung

- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player)
- Audiosystem: Radio
- Audiosystem: Radio
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,6 Ltr. - 74 kW 16V KAT
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reserverad in Fahrbereifung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























km/h
112345












X4
WF0AXXGCDA3L42314



Ford







CarOnSale




19.09.2003
8566
346
05G8
01
9200
WF0AXXGCDA3L42314
8
DAW
FOCUS
FORD (D)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin
0001
0562
1596
ZU 18-20:L.BIS 4292,H.BIS 1481 U.ZU G:BIS 1248*ZU 7.1-
6.3:H.910 B.ANH-BETRIEB*WW.AHK LT.EGTG/ABE*
2
01
74/6000
185
4174
1703
1440
1167
163
1590
1590
840
860
840
860
082
069
1200
580
5
185/65R14 79H
185/65R14 79H
6/-
e13*97/27*0037*14
18.12.02
XC168667



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer, Verformung)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Anderer Schaden): Heckwischer fehlt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)