CarOnSale

# BMW 320 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 71*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2011 | 173.736km | 170 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 5 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>BMW | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>320 i [DE - Lim4 320 i EU5, (Facelift) 2008 - 2012] | KATEGORIE<br>Limousine |
| FIN<br>WBAPG31080A947739 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>173.736km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>10/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>170 PS (125 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.995 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>171.951km | LETZTER SERVICE AM<br>08/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5a |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 06/2011 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>5 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>152g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.4l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 145 µm | Beifahrertür | 440 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 180 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 110 µm |
| Türe hinten links | 150 µm | Türe hinten rechts | 155 µm |
| Seitenteil hinten links | 520 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 155 µm |
| Motorhaube | 145 µm | Heckklappe | 160 µm |
| Dach | 135 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | ● Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V KAT
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE METALLIC


## Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung
- Außenspiegel-Paket
- BMW-Online: Online-Plattform
- Comfort-Paket
- Connectivity-Paket
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innovations-Paket
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Raucher-Paket
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Sprachbediensystem
- BMW-Online: Internetbasierende Dienste (BMW Live)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Licht- und Regensensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Mittelarmlehne hinten
- Skisack
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Schnittstelle
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Xenon-Scheinwerfer
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Adaptives Kurvenlicht
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Servolenkung
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos


















WBAPG31080A947739

CarOnSale

























## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle, Rost)




- Heckklappe (Kratzer, Delle, Rost)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)