CarOnSale

Mini Cooper Classic Trim

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2021	103.598km	136 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Cooper Classic Trim [DE - LimS5 Cooper 1.5 EU6d, Cooper Classic Trim (OPF), (Facelift 2) 2021 - 2024]	KATEGORIE Limousine
FIN WMW31DK0902P60329	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 103.598km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (WLTP) 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (WLTP) 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Halterzahl laut Verkäufer, da Brief nicht vorliegend; Laut Verkäufer: Zweitschlüssel vorhanden;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Classic Trim
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dach + Außenspiegel Weiß lackiert
- Dachhimmel Satellite Grey
- Dachspoiler
- Dekor-/Zierstreifen auf Motorhaube
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn und hinten
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz hochglänzend
- Heckleuchten Union Jack
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Hazy Grey
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Modellpflege (2)
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V
- Multifunktion für Lenkrad
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Scheinwerfer LED
- Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung Servotronic
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder-Kombination Black Pearl
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht
- Türgriffe innen verchromt
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Ambiente-Beleuchtung
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE SILVER

Sonderausstattung

- Business-Paket
- Ausstattungs-Paket: Connected Navigation Plus
- Telefonie mit Wireless Charging (Bluetooth-Telefonie, Audio-Streaming und Sprachsteuerung)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Audio-Navigationssystem
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)
- Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)
- MINI Connected (Schnittstelle)
- Head-up-Display
- Service-System: Remote Services
- Park-Distance-Control (PDC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Armauflage vorn
- Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)
- Komfort-Plus-Paket
- Sprachbediensystem
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Kombiinstrument digital
- Service-System: Concierge Services
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel-Paket
- Ablage-Paket
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale


0
103598 km






Made by BMW
Cooper
A62/0
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WMW31DK0902P60329
1715 kg
1- 935 kg
2- 845 kg
BMW AG DE-80788 München

CarOnSale


CarOnSale


MINI























.07.2021	0005	CLWD0411	2	1	100/4500		207
	AC		4023		1727		
MW31DK0902P60329	4		1425		- 1275		
NI			-				
IL4			127	1715		1715	
DK			935	845			
W50000			935	845			
			74	3375		67	
OOPER			-	-		5	-
AYER,MOT.WERKE-BMW			205/45R17 88W				
:2.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/45R17 88W				
ombilimousine							
5/2007*2018/1832AP			Weiß		0		
JRO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*1680*09				
nzin			26.01.2021		K	GC457691	
01	36AP	1499					

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)