CarOnSale

Opel Vivaro Edition M

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 79*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



12/2023	45.438km	LEISTUNG 144 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Vivaro Edition M [DE - Ka4 2.0 D EU6e, Edition M (L2), 2022 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VXEVFEHS7PZ097712	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 45.438km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 144 PS (106 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 45.437km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 211g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	220 µm ⚠
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	400 µm ⚠	Heckklappe	85 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (Gummi)
- Doppelsitzbank vorn mit Staufach
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radstand 3275 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: QUARTZ/ARTENSE GREY
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2
- Leuchtweitenregelung
- Reifen-Reparaturkit
- Schiebetür rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Airbag Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Innenspiegel abblendbar
- Laderaumtrennwand geschlossen
- Motor 2,0 Ltr. - 106 kW Diesel
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Design-Paket
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Stoßfänger vorn Wagenfarbe
- Audiosystem Multimedia
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sicht-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Nebelscheinwerfer
- Feststellbremse elektrisch
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Tagfahrlicht LED
- Stoßfänger hinten Wagenfarbe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Parkpilotsystem hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Nebelscheinwerfer
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Komfort-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Schnittstelle
- Lenkrad (Leder)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUTOMOBILES PEUGEOT
VXEVFEHS7PZ097712
2795 KG
4900 KG
1 – 1500 KG
2 – 1500 KG

CarOnSale


CarOnSale

Zoomansicht hinten
Bitte die Umgebung vor dem Manövrieren überprüfen


SET +
SET –
MEM
CRUISE



6 Servicebestätigung
Service: Hauptinspektion
Datum 7.7.15 km 27900
Datum 04.08.26 km 45437
AUTOHAUS GANZMANN
autohaus r. winzer GmbH
Nettenberg 1
79618 Rheinfelden
Telefon 07623/917420
RENAULT




29.12.23 3003 BCD010159 2 01 106/3750 185
N1 BB 4959-4959 1920
VXEVFEHS7PZ097712 1 1899-1940 1762-1970
OPEL - 92 -
V 193 2795 2795
F 1500 1500 -
EHS7-B2F21C 1500 1500 -
- B1 2813 69
VIVARO 2300 750 3 -
PEUGEOT (F) 215/60 R17C 104H
Fz.z.GU.bef. b. 3,5 t 215/60 R17C 104H
Van -
715/2007*2018/1832AR -/-
EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2e2*2007/46*0533*24
Diesel 26.04.23 K HB401335
0002 36AR 1997
techn. zul. Ges-Masse d. Zugkombination 4.900 kg * ww.
AHK lt.EGTG*


DE-E 27
abgemeldet
15.7.26
Landratsamt Lörrach



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)




- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)