CarOnSale

# Nissan Micra Visia

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 76*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



| 06/2010 | 37.841km | LEISTUNG<br>65 PS | KRAFTSTOFF<br>Benzin | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe | 1 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

HERSTELLER
Nissan

TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG
Micra Visia [DE - LimS3 1.2 EU4, visia, (Facelift) 2006 - 2010]

KATEGORIE
Kleinwagen

FIN
SJNEBAK12U3230273

KENNZEICHEN
-

LAUFLEISTUNG LAUT TACHO
37.841km

HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN
- / Nicht Vorhanden

POLSTER
Stoff

LEISTUNG
65 PS (48 kW)

KRAFTSTOFF
Benzin

ANZAHL SCHLÜSSEL
2

SERVICEHEFT
Nein

SCHECKHEFTGEPFLEGT
Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden

HUBRAUM
1.240 ccm

BORDMAPPE
liegt nicht vor

LETZTER SERVICE
-

LETZTER SERVICE AM
-

EMISSIONSKLASSE
Euro 4

SITZE
5

TÜREN
2/3

GETRIEBE-TYP
Schaltgetriebe

06/2010

FARBE
Blau

GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER
1

IMPORTFAHRZEUG
Kein Reimportfahrzeug

COC DOKUMENTE VORHANDEN
Nein

LAND DER LETZTEN ZULASSUNG
Deutschland

UNTYPISCHE VORNUTZUNG
Keine

CO2-EMISSIONEN
140g/km (NEFZ)

KRAFTSTOFFVERBRAUCH
5.9l/100km (NEFZ)

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Stahl (14 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 120 µm ⚠ | Beifahrertür | 280 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 120 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 100 µm ⚠ |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | 200 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 220 µm ⚠ |
| Motorhaube | 180 µm ⚠ | Heckklappe | 230 µm ⚠ |
| Dach | 180 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Tonaufnahme des Motors: | Hier die Tonaufnahme anhören |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | Bei der Abgasanlage: undicht; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Motorhaube lässt sich nicht öffnen**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Drehzahlmesser
- Innenausstattung: Stoff
- Modellpflege
- Scheinwerfer Klarglas getönt
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Fensterheber elektrisch vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Motor 1,2 Ltr. - 48 kW KAT
- Servolenkung
- Verglasung getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Original Fahrzeug Farbe: FADED DENIM
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 3-türig
- Reserverad als Notrad
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrerseite

## Sonderausstattung

- Komfort-Paket
- MP3-Schnittstelle
- Metallic-Lackierung
- Klimaanlage
- Audiosystem: Radio mit CD-Player

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























NISSAN
e11*2001/116*0195
SJNEBAX12U3230273
1475 kg
2275 kg
1- 840 kg
2- 780 kg
Type EBAX12, Colour Code B52 G
Model EDKALBF4/2EGAAA - - B


CarOnSale



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Öffnet nicht



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)




- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)