CarOnSale

Ford C-MAX

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 30*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2016	134.981km	125 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C-MAX	KATEGORIE Van
FIN WF0VXXGCEVGL69833	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 134.981km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 28.830km	LETZTER SERVICE AM 04/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 117g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Business-Paket
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe
- Fußmatten Velours - vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Komfortsitze vorn
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem hinten
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Spezialausführung 2
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Stoßfängergrill, Rahmen Chrom
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Getränkehalter vorn
- Einparkhilfe hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Leseleuchte vorn
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC


Sonderausstattung

- Sicht-Paket
- Winter-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Sitzheizung vorn
- Tagfahrlicht LED
- Nebelscheinwerfer
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Frontscheibe heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WF0VXXGCEVGL69833

CarOnSale



CarOnSale



Phone
13:09 6°
Navigation
Pair phone
89.0 F
ember, 2026
NDR1 NDS
RADIO 21
SAW
Entertainment
Settings
TUNE+
SOURCE



Pair a phone
13:09 6°
NE
Dest.
Menu
View
Farster Bauernschaft
2km
89.0 RTL
10 Nov, 2026











28.09.2016 8566 BEP000201
M1 AF
WF0VXXGCEVGL69833 5
FORD
DXA
M1DD1V
5JC1M2
C-MAX
FORD (D)
FZ.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*136/2014W
EURO6,W;Pl/Cl; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 999
F.1/F.2: +90 kg b. Anhängebetrieb*ww.AHK II.EGTG*Datum
zur Emissionsklasse: 28.09.2016*D
4379-4490 1828
1600-1634 1391
117 1900 1900
980 1000
980 1000
68 3750 67
1200 695 5
205/55 R16 91 H
205/55 R16 91 H
Grau 7
e13*2007/46*1103*18
22.04.2016
ES02200


05. Okt. 2026

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Unter Minimum



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)