CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Volkswagen Polo III Lim. Basis

EZ 08/2001 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 145.513km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 16*
Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Polo III Lim. Basis		
Kategorie Kleinwagen	**FIN** WVWZZZ6NZ1Y344654	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 145.513km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 60 PS (44 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 3	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Nein	
Hubraum 1.390 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 54.254km	**Letzter Service am** 05/2015
Emissionsklasse Euro 4	**Sitze** 5	**Türen** 2/3	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 08/2001	**Farbe** Silber	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 5	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 154g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 13)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	125	Heckklappe	241
Dach	120		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Beide Fensterheber ohne Funktion;

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; 4 Schlüssel fürs Türschloss und 1 Schlüssel fürs Zündschloss vorhanden;

Verschleißteile

Bremsanlage	ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

-

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















14 MPI
carOnSale

















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ6NZ1Y344654
1470 kg
2270 kg
1- 770 kg
2- 770 kg
Typ 6N



CarOnSale


CarOnSale




24.08.01 0603 00000000-
01 0200
WVWZZZ6NZ1Y344654
6N
VOLKSWAGEN-VW
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin
0001 0462 1390
MOTORTYP AUD*ZU 15.1/15.2:A.F. 5 1/2JX13H2 ET43*ZU 15.
185/55 R 14 79R A.F. 6JX14H2 ET43*ZU 15.1/15*A.GEN.VUH
195/45R15 78R A.F. 6JX15H2 ET43 OD.ET45*
3742 1635
1418 1015
1470 1470
770 770
770 770
80 73
800 450 5
175/65 R 13 79R
175/65 R 13 79R
7/-
E FA953316


Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
D


PLAN D'ENTRETIEN
Veuillez cocher la case correspondante dans chaque ligne.
23.05.95
Prochain Service: date
kilométrage
Cachet de la concession Volkswagen pour le Service effectué
JUSTIFICATIF DE L'ENTRETIEN



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Fahrertür (Kratzer)



Dach (Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)