CarOnSale

Kia Sportage Vision

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.11.2026



03/2026	8.139km	LEISTUNG 136 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sportage Vision [DE - SUV5 1.6 CRDi Mild Hybrid EU6e, Vision, 2024 - 2025]	KATEGORIE Geländewagen
FIN U5YPV81AGSL430934	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 8.139km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2029 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2026	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 136g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	-
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachkonsole mit Leseleuchten
- Einparkhilfe vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Mild-Hybrid 100 kW (Motor 1,6 Ltr. - 100 kW Diesel)
- Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitzlehnen neigungsverstellbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display 4,2 Zoll
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Energierückgewinnung (Alternator Management System, AMS)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent (Intelligent Speed Limit Assist, ISLA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Nebelscheinwerfer LED
- Radioempfang digital (DAB+)
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel grau
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrmodusschalter
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kindersicherung
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2680 mm
- Rücksitz klappbar (40:20:40)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Sitz vorn links höhenverstellbar

- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage (ISG)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz hinten
- Unterfahrschutz vorn
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Original Fahrzeug Farbe: DARK PENTA

Sonderausstattung

- Komfort-Paket
- Metallic-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach)
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























KIA SLOVAKIA S.R.O.
e4*2018/858*00079
U5YPV81AGSL430934
TRANSMAXLE PAINT TRIM
U H8 WK
SVC CODE 051
2150 kg
3800 kg
1 - 1260 kg
2 - 1200 kg
KIA SLOVAKIA S.R.O.
Contact address: KIA SLOVAKIA S.R.O.
Dr.Jana Nepomuckeho 1282/1 Teplicke nad Vahom. 013 01. Slovakia






09:44
50
Menü















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch)



- Heckklappe (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer, Verformung)