CarOnSale

Land Rover Discovery Sport SE AWD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 02*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2015	97.337km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG	KATEGORIE
Land Rover	Discovery Sport SE AWD [DE - SUV5 2.0 TD4 EU6, SE Start/Stopp, 2015 - 2018]	Geländewagen
FIN	**KENNZEICHEN**	**LAUFLEISTUNG LAUT TACHO**
SALCA2DN3GH561342	-	97.337km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN	**POLSTER**	**LEISTUNG**
12/2026 / Nicht Vorhanden	Leder	150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF	**ANZAHL SCHLÜSSEL**	**SERVICEHEFT**
Diesel	2	Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT	**HUBRAUM**	**BORDMAPPE**
Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	1.999 ccm	liegt vor
LETZTER SERVICE	**LETZTER SERVICE AM**	**EMISSIONSKLASSE**
85.230km	12/2024	Euro 6
SITZE	**TÜREN**	**GETRIEBE-TYP**
5	4/5	Schaltgetriebe
10/2015	**FARBE**	**GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER**
	Grau	2
IMPORTFAHRZEUG	**COC DOKUMENTE VORHANDEN**	**LAND DER LETZTEN ZULASSUNG**
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG	**CO2-EMISSIONEN**	**KRAFTSTOFFVERBRAUCH**
Keine	135g/km (NEFZ)	5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 10 Lautsprecher
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Felgenschlösser
- Fußgänger-Schutzsystem: Airbag für Fußgänger
- Getränkehalter hinten
- Innenausstattung: Aluminium
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstütze hinten mitte
- Kühlergrill Dark Atlas Finish
- Ladekantenschutz (schwarz)
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lufteinlassblende Dark Atlas Finish
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole mit Ablagefachabdeckung
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Td4 KAT
- Original Fahrzeug Farbe: CORRIS GREY
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2741 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitze verschiebbar und Lehne verstellbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende links mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)
- Terrain-Response-System
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Uni-Lackierung
- Unterfahrschutz (silber dunkel)
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Rücksitze geteilt / klappbar
- Rücksitzlehnen mit Durchlademöglichkeit
- Audio-Navigationssystem
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Infotainment mit Touchscreen
- Multifunktions-Touchscreen
- SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
- Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Park-Distance-Control hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Traktionskontrolle
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

- Sicht-Paket
- Teppich-Fußmatten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























FK72-F01631-AB

CarOnSale








654481




654481

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)