CarOnSale

Ford Escort Lim./Turnier Flair Lim.

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 76*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/1997	97.128km	88 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Escort Lim./Turnier Flair Lim.	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WF0AXXGCAATE40041	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 97.128km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 88 PS (65 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.597 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 58.097km	LETZTER SERVICE AM 08/2007	EMISSIONSKLASSE Euro 2
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/1997	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 195g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (13 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	165 µm ⚠
Motorhaube	230 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Radio ohne Funktion;

ZUSATZINFORMATIONEN

Kilometerstand kann abweichen; da Kilometerzähler nur 5 Stellen hat;Fahrzeug hat insgesamt 5 Schlüssel;

Verschleißteile

Bremsanlage	ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel schwarz
- Drehzahlmesser
- Heckscheibenwischer
- Reifen 175/70 R13 ..T
- Servolenkung
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite
- Getriebe 5-Gang
- Leuchtweitenregelung
- Rücksitz geteilt
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zierleisten geklebt
- Original Fahrzeug Farbe: Polar-Silber Metallic
- Gurtstraffer
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Seitenschutzleisten
- Trommelbremse hinten
- Zeituhr (Analog)
- Airbag Fahrerseite

Sonderausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,6 Ltr. - 66 kW 16V KAT

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WF0AXXGCAATE40041
x2

CarOnSale

CarOnSale






120 000
180 000
135 000
195 000
150 000
210 000


26.05.1997
0928
00000000
0200
WF0AXXGCAATE40041
FORD (D)
AAL
FORD (D)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
Grau
S-ARM EURO 2, G:92/97
Benzin
0001
0426
1597
HE584214
MOTORTYP L1H*FZ.RNTSPR.TYP GAL*ZF.1:M.GLASSCHIEBEDACH*ZF.20
-23:A.GEN.195/60R14 8ZT 6JX14H2 ET41 ABW.V.$50(8)STVZO:LBUC
HTW.REGEL.FEHLT,*AUSN.:D.SVA OS-STADT GEN.-NR.1580 ERT.*




HE584214

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Anderer Schaden): Dachhimmel hängt