WMWYX110203L59302

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	136.085
Hersteller	BMW	**Restlauf bis Service**	2.500 km
Typ/Modell	Countryman Cooper S ALL4	**HU (Bericht lag nicht vor)**	07/2027
Vehicle Identification number	WMWYX110203L59302	**Leistung**	141 kW
Hubraum	1.998 ccm	**Zylinder**	—
Erstzulassung	18.08.2020	**Polster/Farbe**	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	01/2025, 101.376 km	**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Bremsanlage	Bremsflüssigkeit (in 08/26 Nachweis fehlt) - fällig - erneuern
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung (in 07/27 2100km) - fällig - durchführen
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Nachweis unfollständig) - Wertminderung
4	Karosserie	Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - HU Bescheinigung

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, augenscheinlich nicht erkennbar, Reparaturrechnung vorhanden, vom 26.10.2021
2	Heck, augenscheinlich nicht erkennbar, Reparaturrechnung vorhanden, vom 08.07.2022

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R18 99W	Uniroyal	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R18 99W	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio mit SD/USB Schnittstelle

Bemerkungen

Alle elektronischen Verbraucher wurden geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedigt prüfbar

Fzg steht auf Sommerräder

Fzg hat einen Vorschaden

Stoßfänger H ern.
Heckklappe lackiert

Rechnung von BMW liegt vor

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	Countryman Cooper S ALL4	**Laufleistung (abgelesen)**	136.085
Vehicle Identification number	WMWYX110203L59302	**Erstzulassung**	18.08.2020

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Bremsanlage: Bremsflüssigkeit (in 08/26 Nachweis fehlt) - fällig - erneuern



Beschädigung #2: Sonstiges: Inspektion/Wartung (in 07/27 2100km) - fällig - durchführen



Beschädigung #3: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Nachweis unfollständig) - Wertminderung



Beschädigung #3: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Nachweis unfollständig) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung


Vorschadenfotos




Vorschaden 1: Heck




Vorschaden 1: Heck




Vorschaden 1: Heck



Vorschaden 2: Heck



Vorschaden 2: Heck



Vorschaden 2: Heck



Vorschaden 2: Heck