



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Fahrzeugdaten

BMW 5 Touring 540 d xDrive

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBA31GW020CV54842**	Laufleistung abgelesen:	**38297 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**24.07.2025 / 2025**	Besichtigungsdatum/-ort:	**12.10.2026 Weinsberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0005//DMM**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Hybrid / Euro 6**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**-**
Hubraum / Leistung:	**2993 ccm / 210 kW (286 PS)**	Antriebsart:	**Allrad**
Lackfarbe:	**TANSANITBLAU II METALLIC**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Nächste HU / AU:	**07.2028 / 07.2028**	Polster Art:	**Leder**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Besichtigungsbedingung:	**0**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Stahl mit Radkappe**
1. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**245/45/R19/102Y 5.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**245/45/R19/102Y 5.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**245/45/R19/102Y 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**245/45/R19/102Y 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**Tirefit**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Nicht montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium Original**
1. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**225/55/R18/102H 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**225/55/R18/102H 4 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**225/55/R18/102H 4.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**225/55/R18/102H 4.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenspiegel-Paket (erweitert)
- Bremsenergierückgewinnung
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Schaltwippen (8-Stufen)
- Innenausstattung Interieurleisten Dunkel-Silber / Dark Graphite Matt
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Motor 3,0 Ltr. - 223 kW Mild-Hybrid Diesel (B57)
  Mild-Hybrid 223 kW (Motor 3,0 Ltr. - 223 kW)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Service-System ConnectedDrive Services
- Service-System Intelligenter Notruf inkl.
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag vorn
- Service-System Gesetzlicher Notruf
- Sportsitze vorn
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

TeleServices • Warndreieck	

Sonderausstattung

• Adaptives Fahrwerk Professional • BMW Individuallackierung Tansanit-Blau II Metallic • Exterieurumfänge Iconic Glow • Innenausstattung Interieurleisten Dunkel-Silber / Edelholz Eiche dunkel hochglänzend • LM-Felgen 8,5x19 (Aerodynamik 934, Bicolor, Grau) • Lenkrad heizbar • Sonnenschutzverglasung • Standheizung	• Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) • Comfort-Paket • Fahrassistenz-System Driving Assistant Professional • Innovations-Paket • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Sitzbezug / Polsterung Ledernachbildung Veganza perforiert (Espresso Braun) • HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon • Travel-Paket

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**-**

-

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	**Motorlauf:**	In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schäden

	Bauteil	Schaden
1.	Tür Vorne - Links	Gebrauchsspuren
2.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
3.	Tür Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren
4.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
5.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
6.	Stoßfänger Vorne	Abschürfung
7.	Schweller - Links	Abschürfung
8.	Motorhaube	Oberflächenkratzer
9.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren
10.	Dach	Kratzer

	Bauteil	Schaden
11.	Felge (Aluminium) hinten links	Abschürfung
12.	Felge (Aluminium) vorne rechts	Abschürfung
13.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Gebrauchsspuren
14.	Scheinwerfer Halogen - Links	Gebrauchsspuren
15.	Felge (Aluminium) vorne links	Abschürfung
16.	Innenraum	Gebrauchsspuren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Hinten rechts



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen



Felgen



Felgen



Felgen




Motorraum



Serviceheft



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges


Sonstiges


Sonstiges



Getriebe



Innenraum hinten


Ansicht Vorne



Ansicht Hinten


Ansicht Links


Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links

Gebrauchsspuren



1. Tür Vorne - Links

Gebrauchsspuren




1. Tür Vorne - Links

Gebrauchsspuren




2. Stoßfänger Hinten

Kratzer



2. Stoßfänger Hinten

Kratzer



3. Tür Vorne - Rechts

Gebrauchsspuren



3. Tür Vorne - Rechts

Gebrauchsspuren



4. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



4. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



5. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



5. Stoßfänger Vorne

Steinschlag




6. Stoßfänger Vorne

Abschürfung




6. Stoßfänger Vorne

Abschürfung



7. Schweller - Links

Abschürfung



7. Schweller - Links

Abschürfung




7. Schweller - Links

Abschürfung




8. Motorhaube

Oberflächenkratzer



8. Motorhaube

Oberflächenkratzer



8. Motorhaube

Oberflächenkratzer



9. Windschutzscheibe

Gebrauchsspuren




10. Dach

Kratzer



10. Dach

Kratzer



10. Dach

Kratzer




11. Felge (Aluminium) hinten links

Abschürfung



11. Felge (Aluminium) hinten links

Abschürfung



12. Felge (Aluminium) vorne rechts

Abschürfung




12. Felge (Aluminium) vorne rechts

Abschürfung



13. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Gebrauchsspuren



14. Scheinwerfer Halogen - Links

Gebrauchsspuren



15. Felge (Aluminium) vorne links

Abschürfung




15. Felge (Aluminium) vorne links

Abschürfung



16. Innenraum

Gebrauchsspuren



16. Innenraum

Gebrauchsspuren




16. Innenraum

Gebrauchsspuren




16. Innenraum

Gebrauchsspuren



16. Innenraum

Gebrauchsspuren



16. Innenraum

Gebrauchsspuren



16. Innenraum

Gebrauchsspuren