CarOnSale

BMW xDrive 30 d M Sport

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



07/2021	117.743km	LEISTUNG 286 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 30 d M Sport [DE - SUV5 xDrive 30d Mild-Hybrid EU6d, M Sport, 2020 - 2021]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAUZ95020N099053	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 117.743km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 286 PS (210 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 94.111km	LETZTER SERVICE AM 08/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 183g/km (WLTP) 147g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (WLTP) 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben, Kratzer	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	300 µm ⚠
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug noch angemeldet; Kilometerstand kann abweichen;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Armauflage vorn
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fensterheber elektrisch
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Harnstofftank (SCR): 21,8 Ltr.
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombicle mit Akzentleiste
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- M Sport
- Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Diesel)
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktion für Lenkrad
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Nebelscheinwerfer LED
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radstand 2864 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Remote Services
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Sportsitze vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht LED
- Variable Sportlenkung
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt

Sonderausstattung

- Adaptives Kurvenlicht
- Alarmanlage
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- BMW Display-Key
- BMW Live Cockpit ConnectedDrive
- BMW Live Cockpit Professional
- Bedienelemente galvanisiert
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)
- Business-Paket Professional
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Head-up-Display
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innovations-Paket
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Lenkrad heizbar
- Panoramadach (Glas)
- Parkassistent-Paket
- Rückfahrkamera
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca mit Dekorsteppung
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn + hinten
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung Akustikglas
- Winterfreude-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBAU295070N099053

CarOnSale




11:45

11:45
2000 km






Service Historie
OK Service:
Am 12.06.2024, bei 94150 km
Service Partner: BMW 01068
OK Service:
Am 31.05.2024, bei 87474 km
Service Partner: BMW 01068
OK Service:
Am 12.06.2023, bei 62395 km
Service Partner: BMW 01068
OK Motoröl
Service durchgeführt
OK Mikrofilter
Service durchgeführt


BETRIEBSANLEITUNG


Bremswirkprüfung
Ohne festgestellte Mängel
Zugeteilt
06.2028


08.07.2021 0005 CZV00379
M1G AC
WBAUZ95020N099053 3
BMW
G3X
UZ95
IAV500B0
X3 XDRIVE30D
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6.WLTP,AP,PI/CI, M, N1 I
Hybr.Diesel/E
0010 36AP 2993
7.2/6.2 +175 B ANHÄNGEBETRIEB *WW AHK LT EGTG *ZU P2/P4: NE
NNLEISTUNG 2.2 KW *
2026




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Steinschlag)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)