CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 220 D 4MATIC

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2023	181.710km	197 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 220 D 4MATIC	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1NKM0FB7RF096735	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 181.710km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 197 PS (145 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 176.509km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 155g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	155 µm	Türe hinten rechts	155 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Advanced
- Digitales Instrumenten-Display
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenraumlicht-Paket
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mittelkonsole schwarz hochglänzend
- Park-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Sitz-Komfort-Paket
- Smartphone integriert
- Uni-Lackierung schwarz
- Zentral-Display (OLED)
- Rückfahrkamera
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Dachreling (Aluminium)
- Elektromotor 17 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Interieur-Paket Chrom
- Knieairbag Fahrerseite
- Laderaum-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID)
- Radstand Standard
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Spiegel-Paket
- Vorrüstung car sharing
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattungs-Paket USB
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Leder)
- Mild-Hybrid 162 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW)
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Sitzheizung vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Vorrüstung Navigationsdienste
- Avantgarde Interieur
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Sonderausstattung

- Aktiver Abstands-Assistent Distronic
- Fzg. ohne Modellbezeichnung
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Sitzheizung vorn
- Digital Light
- Innenausstattung: Zierteile Wellen (Raute) Optik Silber
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Lenkrad heizbar
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Winter-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













MICHELIN









MERCEDES-BENZ AG
W1NKM0FB7RF096735
2550 kg
5150 kg
1215 kg
1350 kg
Mercedes-Benz



SYNC
AUTO
HIGH


Geschwindigkeit stark begrenzt!
Zum Aufheben der Begrenzung hier tippen
Kamerabild hinten. Gesamtes Umfeld beachten!


Mercedes me ID verbinden.
Zentrieren















STOP










MERCEDES-BENZ
GLC 220 D 4MATIC
MERCEDES-BENZ
235/60 R18 103W
235/60 R18 103W
715/2007*2018/1832AP
19.07.2023

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)