CarOnSale

Suzuki Jimny Comfort AllGrip

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 18*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2024	7.520km	102 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Suzuki	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Jimny Comfort AllGrip [DE - SUV3 1.5 Allgrip EU6d-T, Comfort, 2018 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JSAHJB74B00138768	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 7.520km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.462 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 4.924km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2024	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 173g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Offroadreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
9 mm	9 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
9 mm	9 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel schwarz
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem ERA GLONASS mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole
- Motor 1,5 Ltr. - 75 kW
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2250 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tagfahrlicht
- USB-Anschluss
- Verglasung getönt
- Vorhangairbag vorn und hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Radioempfang digital (DAB)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Freisprechanlage Bluetooth

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























SUZUKI MOTOR CORPORATION
JSAHJB74B00136768
1435
2735
680
880
TYPE
ENGINE
CONTACT ADDRESS
2500 ESZTERGOM, SCHWEIDEL J. u. 52. HUNGARY

CarOnSale

CarOnSale










Bevis for service
udført i overensstemmelse med Suzuki fabrikkens forskrifter
SUZUKI
Stempel og underskrift
Stempel og underskrift


Jimny
SUZUKI
Garanti og Servicehæfte


SUZUKI


(1) Fz-Ident.-Nr. : JSAHJB74B00138768
(3) Datum / Ende der HU : 02.09.2026, 12:01 Uhr
(4) km-Stand : 6531
(5) Fz-Art / Typ / Var / Ver / Ausf : N1G BB / HU / AFL00007
(7) Ergebnis : Ohne erkennbare Mängel
(8) Nächste HU / Plakette : September 2028 / ja
Fz-Hersteller : SUZUKI (J) / 7102
Erstzulassung / zGM : 13.09.2024 / 1435 kg
Letzte HU : -
Auftrags-Nr./Intern :
StVZO mit einer Abgasuntersuchung - Ottomotor
14/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU
er Kunde,
rüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.


13.09.2024 7102 AFL000070 2 2 75/6000 145
N1G BB 3645-3655 1645
JSAHJB74B00138768 1705 1165
SUZUKI 75
HJ 173 1435 1435
B74B 680 880
MT/L 680 880
77 3743 70
JIMNY 1300 350 2
SUZUKI (J) 195/80 R15 96S
Geländefz.Gg.bef.b. 3,5 t 195/80 R15 96S
Van
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI;M,N1;I e6*2007/46*0515*03
Benzin 28.02.2022 K HJ235429
0001 36AP 1462
ww.AHK lt. EGTG*


TÜV NORD Mobilität
Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Die Oberbürgermeisterin
Straßenverkehrsamt
Kfz-Zulassungsbehörde



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)