CarOnSale

Mercedes-Benz E 220 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 19.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2018	195.155km	194 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 220 d [DE - Kb5 E 220 d EU6d-T, Avantgarde, 2018 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2132041A533150	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 195.155km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 96.962km	LETZTER SERVICE AM 05/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- PRE-SAFE-System
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Dachreling (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- KeyFree-Startsystem
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Avantgarde Interieur
- Konnektivität-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Spiegel-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitzheizung vorn
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Scheinwerfer LED High Performance
- Ambiente-Beleuchtung
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Kraftstofftank: vergrößert
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Media-Display
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Ascher anstelle Ablagefach
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Park-Paket
- Sitz-Komfort-Paket
- Zeituhr (Analog)
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Navigations-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















19.0°C
14:04
195155





DAIMLER AG
WDD2132041A533150
2455 kg
4655 kg
1090 kg
1365 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale


CarOnSale


E-Klasse T-Modell




RES
SET+
CNCL
SET-
LIM


STOP


AUTO






AUTO
MENU
SYNC
NAVI
RADIO
MEDIA
TEL








14:07
TMC







12 V




VOL


3.09.2018 1313 FZS005457
1 AC
DD2132041A533150 7
lercedes-Benz
1ES
214T0
ZAA151A
220 d
laimler (D)
z.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
ombilimousine
15/2007*2017/1347AG
URO6;WLTP;AG,P1/C1; M, N1 1
iesel
002 36AG 1950
rr,NEFZ-CO2W:135*7.2/8.2:+120 b.Anh.Betr.*Stufe PM 5
b Tag Erstzul.*Fz ist bei werksseitig montiert.AHK u
SP m.spez.fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 100
/h gem.S.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.StVO ausgestattet*
2 01 143 /3800 235
5005-5005 1907-1907
1494-1494 1815-1815
- 84 -
165 2455 2455
1090 1365 -
1090 1365 -
76 2850 72
2100 750 5 -
225/55 R17 097H M+S
225/55 R17 097H M+S
-
SCHWARZ 9/-
e1*2007/46*1560*09
09.05.18 K EX805798



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)