CarOnSale

Dacia Sandero Expression

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2023	34.658km	91 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Dacia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sandero Expression [DE - LimS5 1.0 TCe 90 EU6d, Expression, (Facelift) 2022 - 2024]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN UU1DJF00X70491767	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 34.658km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 91 PS (67 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 31.126km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Sitzpolster vorne links nur bedingt prüfbar da Schonbezüge verbaut.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehne für Fahrersitz
- Audiosystem: Radio mit DAB+, Touchscreen-Farbdisplay (Media-Display)
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System seitlich
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Kühlergrill mit Emblem
- Lackierung Arktis-Weiß / Gletscher-Weiß
- Lenkrad (Leder-Optik)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 67 kW TCE KAT
- Nebelscheinwerfer
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer Eco-LED
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Expression
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Telefonhalter und USB-Anschluss
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Einparkhilfe hinten

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























UU1DJF00X70491767


CarOnSale


CarOnSale


RES/+
SET/-






KONTROLLNACHWEISE (1/6)
DACIA
Mattern GmbH
Kontrolle auf Korrosion:
Nicht OK*






DACIA
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG


22.05.2023
UU1DJF00X7B491767
DACIA
DJF
BE5
M6XUA66M5200
SANDERO
DACIA (RO)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckklimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6,WLTP;AP;PI/CI;M, N1 I
Benzin
0001 36AP 999
ww.AHK 1t. EGTG*
WEISS
e19*2007/46*0026*16
13.12.22
GT021386


Kreis Gütersloh


GT021386


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Motorhaube (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Anderer Schaden): Antenne fehlt



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)