
CarOnSale

Audi A1

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



03/2011	166.182km	LEISTUNG 122 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A1 [DE - LimS3 1.4 TFSI EU5, Ambition, 2010 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WAUZZZ8X1BB071716	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 166.182km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 164.882km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 124g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	190 µm ⚠	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem chorus (Radio/CD-Player)
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Innenausstattung: Ausströmer schwarz Hochglanz
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TFSI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Herzklopfen
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: Phantomschwarz Perleffekt

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Innenlicht-Paket LED
- Klimaanlage
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Perleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket
- Sitzheizung vorn
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WAUZZZ8X1BB071716


CarOnSale


CarOnSale



Service-Nachweise
Service-Nachweise
Audi Longlife Service: Ja / Nein
Audi Inspektions Service: Ja / Nein
Zusatzarbeiten: Ja / Nein
Luftfilter
Bremsflüssigkeit
Zündkerzen
Kraftstofffilter
Staub- und Pollenfilter
Haldex Öl
Multitronic Öl
S tronic Öl und Filter
Zahnriemen
km Stand 156 338
Rechnungsnummer
Mobilitätsgarantie bis
Anzeige Service
max. km
26.05.25
Neu- u. Gebrauchtwagen
Gewerbegebiet Süd 23
26892 Dörpen
Fon (0 49 63) 91 40 66 · Fax 91 40 68
Datum, Stempel des Audi Betriebs
km Stand 164.882
Mobilitätsgarantie bis
Anzeige Service
max. km
21.09.26
Neu- u. Gebrauchtwagen
Gewerbegebiet Süd 23
26892 Dörpen
Fon (0 49 63) 91 40 66 · Fax 91 40 68
Datum, Stempel des Audi Betriebs




AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung
Audi
ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG
ausgestellt am: 08.04.2011




21.03.2011 0588 ANX000395
M1 AC
WAUZZZ8X1BB071716 1
AUDI
8X
ACAXAF1
FM62U010R8X52LL7MGEM2
AUDI A1
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*692/2008F
EURO5,F,PI/Ct, M, N1 I
Benzin
0001 35F0 1390
F.1/F.2+30 U. 7.2/8.2+45 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1200 BIS 8%
STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2780KG*WW.AHK LT.EGTG*
2 1 90/5000 200
3954 - 3964 1740 -
1407 - 1427 1175 -
50
124 1550 1550
890 775 -
890 775 -
77 3750 72
1200 580 4
205/55 R15 88V
205/55 R15 88V
SCHWARZ 9
e1*2007/46*0414*02
02.12.2010 K WD843245



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)