CarOnSale

VOLKSWAGEN, VW GOLF

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2015	81.038km	125 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER VOLKSWAGEN, VW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GOLF	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZAUZGW008947	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 81.038km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 80.546km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 116g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	200 µm ⚠	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	250 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	200 µm ⚠
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: LIMESTONE GREY

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Colour (Touchscreen, MP3, Radio/CD-Player)
- Metallic-Lackierung
- Antennen-Diversity
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Anzeige für Waschwasserstand
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Raucher-Paket
- Multimediabuchse AUX-IN
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Winter-Paket
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













CarOnSale


0






VOLKSWAGEN AG
e1-2007/46-0823
WVWZZZAUZGW008947
1780 kg
3235 kg
1 - 0960 kg
2 - 0870 kg
Typ AU


CarOnSale


CarOnSale


RADIO
MEDIA
CAR
ParkPilot
SOUND
SETUP
EJECT
LO





























25.06.2015 0603 BPF00063 1
M1 AC
WVWZZZAUZGW008947 2
VOLKSWAGEN, VW
AU
GAC4CZCAX0
FD7FD7CW001N7MMON1ML65VR2
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*138/2014W
EURO6;W;PVCI; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 1395
F.1/F.2:+55 u. 7.2/8.2:+85 b.Anhängebetrieb*O.1:1700 bis 8%
Steig.*techn.zul.Gas-Masse d.Zugkombination:3235kg*bis 8%
Steig.:3535*Bei werkseitig montierter AHK: ESP m.spez.Fahrd
yn.Stabl.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Aend.VO.z.9.
Ausn.VO.z.STVO*ww.AHK II.EGTG*
2 1 92/5000 204
4255-4357 1790-1799
1437-1491 1271-
80 -
118 1780 1780
960 870 -
960 870 -
75 3750 71
1400 630 5 -
195/65 R15 91H
195/65 R15 91H
Grau 7
e1*2007/46*0623*15
29.05.2015 K HF064010





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)