CarOnSale

Opel Grandland Innovation Plug-in-Hybrid 4

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2020	77.986km	200 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Grandland Innovation Plug-in-Hybrid 4 [DE - SUV5 1.6 Turbo Hybrid 4 EU6d, INNOVATION, 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0VZ45GB9LS015384	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 77.986km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 49.975km	LETZTER SERVICE AM 12/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 34g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm Kratzer	⚠ 2 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**125 µm**	Beifahrertür	**115 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	**125 µm**	Türe hinten rechts	**115 µm**
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**115 µm**
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	-
Dach	**145 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Bluetooth Audio-Streaming
- Elektromotor VA 81 kW / HA 83 kW (Hybridantrieb)
- Ergonomiesitz vorn links
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Hybrid 221 kW (Motor 1,6 Ltr. - 147 kW)
- Innenraum-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)
- Ladevorrichtung On-Board-Lader
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- Mittelarmlehne hinten
- Opel Connect
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE
- Radstand 2675 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Steuer-AV Plug-in Hybridantrieb
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink
- Bordcomputer
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- USB-Schnittstelle
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrmodusschalter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)

Sonderausstattung

- Außenspiegel schwarz lackiert
- Technologie-Paket Park & Go
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Dach schwarz lackiert
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Rückfahrkamera
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Pedale Aluminium
- Sonderlackierung Brillant
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Abbiegelicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















W0VZ45GB9LS015384










Bitte die Umgebung vor dem Manövrieren überprüfen







bestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.
Autohaus Sietrecht GmbH
Wiesenstraße 15


GRANDLAND




September 2027
W0VZ45GB8LS015384
GRANDLAND X
OPEL AUTOMOBILE


FIN: W0VZ45GB8LS015384
Landkreis Northeim
Die Landrätin
Im Auftrag

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)