CarOnSale

Volkswagen Polo IV Comfortline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2003	217.473km	64 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo IV Comfortline	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ9NZ3Y265992	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 217.473km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 64 PS (47 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 173.778km	LETZTER SERVICE AM 08/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2003	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 151g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**140 µm**	Beifahrertür	**140 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**125 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**140 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**125 µm**
Dach	**125 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebsart: Frontantrieb
- Comfortline
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 2-türig
- Mittelarmlehne hinten
- Reifen 165/70 R14 ..T
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: reflexsilber metallic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Doppelscheinwerfer (Halogen)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm)
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wartung: Longlife-Service
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Batterie 60 Ah
- Klimaanlage
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Motor 1,2 Ltr. - 47 kW 12V KAT (AZQ)
- Generator 90 A
- Reserverad in Fahrbereifung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























1265992


CarOnSale


CarOnSale


Climatic


WVWZZZ9NZ3Y265992
9N1 1D4
POLO A04
COMFO
47
5G
AZQ
GSB
LA7W
DB
X3J 1AN GG1
COD H6P 4KC 4GF 3NW
2PG G2J J1L BM1
8BB UOC BRE BTC
7R3




04.07.2003 0603 65900000
0200
WVWZZZ9NZ3Y265992
9N
POLO
VOLKSWAGEN VW
PERSONENKRAFTWAGEN
grau
EURO 4
Benzin
0162
01198
0047/05400
162
3650
01130
001550
001550
00820
00780
00800
0500
005
165/70R14 81T
165/70R14 81T
04.02.2003
VW363780
el*98/14/0174*04
ZU F.1/F.2:+50KG U.ZU 7.1.-8 3:+35KG B.ANH.-BETRIEB*ZU
15.1/15.2:A.FELGE 5JX14H2,ET35MM OD.AUCH GRN.185/55R15
82T M+S A.FELGE 6JX15H2,ET43MM OD.185/60R14 82T A.FELG
E 6JX14H2,ET45MM OD.195/50R15 82H A.FELGE 6JX15H2,ET43
MM OD.195/55R15 85H A.FELGE 6JX15H2,ET43MM OD.205/45R1
6 85V A.FELGE 6 1/2JX16H2,ET43MM*


HU
SEP 2024
Landratsamt Cuxhaven
Der Landrat
Im Auftrag
ZBI
231251


VW363763
Landratsamt Cuxhaven
Der Landrat
Im Auftrag

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Brandloch)