WBA8G31080AF90232

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	91.417 km
Hersteller	BMW	**Restlauf bis Service**	4.100 km
Typ/Modell	320i	**HU (Bericht lag vor)**	12/2027
Fahrgestellnummer	WBA8G31080AF90232	**Leistung**	135 kW
Hubraum	1.998 ccm	**Zylinder**	—
Erstzulassung	18.10.2018	**Polster/Farbe**	Leder / Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Automatik (Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen))

Händlerbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern
2	Karosserie	Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sitz vorn	Lehnenbezug links - Kratzer - kein Abzug
2	Sitz vorn	Sitzbezug links - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Interieur - Trennnetz
Interieur - Laderaumabdeckung / Rollo

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R19 89Y	Pirelli	Sommerreifen (mit Notlauf)	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	255/35 ZR19 96Y	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung: 715 Aerodynamik-Paket M-Technic, 5DA Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer- / Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig), Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden, AUX-IN-Anschluss (AUX-IN), 760 Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Bordcomputer, Bremsassistent, Check-Control-System, 775 Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Tractions Control (DTC), Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter, Farbmonitor (6,5 Zoll), Fernentriegelung Heckklappe, 6NH Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle, 423 Fußmatten Velours, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung/Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device), 544 Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, 205 Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen), Getränkehalter, Heckklappenbetätigung automatisch, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber, matt, 431 Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, 534 Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopf-Airbag- System vorn, Kopf-Airbag-System hinten, 5DC Kopfstützen hinten klappbar, 710 Lenkrad (Leder M-Technic), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, 521 Licht- und Regensensor, 563 Licht-Paket, LM-Felgen, 7B3 M Sport Shadow, Mittelarmlehne hinten, 4AE Mittelarmlehne vorn verstellbar, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 135 kW, Multifunktion für Lenkrad, Otto-Partikelfilter (OPF), Personalisierungssystem (Personal Profile), 2VB Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, 1DE Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Seitenairbag hinten, Seitenairbag vorn, 6AE Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, 216 Servolenkung Servotronic, 494 Sitzheizung vorn, 704 Sport-Fahrwerk (M-Technic), 481 Sportsitze vorn, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich, Tagfahrlicht LED, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung: 493 Ablage-Paket, Blinkleuchten LED, 6WA Instrumentenkombination (erweiterter Umfang), 322 Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem), 21W LM-Felgen vorn/hinten: 8x19 / 8,5x19 (Doppelspeiche 704 M), B39M Metallic-Lackierung, 5A1 Nebelscheinwerfer LED, 508 Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, 258 Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften), 5A2 Scheinwerfer LED, 6AK Service-System: ConnectedDrive Services, 6AP Service-System: Remote Services, LCNL Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota, 417 Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten, 420 Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt), 688 Sound-System Harman-Kardon

Bemerkungen

Ausstattungsliste und Reparaturhistorie lagen nicht vor, Mehrkosten möglich.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	320i	**Laufleistung (abgelesen)**	91.417 km
Fahrgestellnummer	WBA8G31080AF90232	**Erstzulassung**	18.10.2018

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: Schräg vorne (links)




Abbildung 2: Schräg vorne (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument




Abbildung 12: Kombiinstrument



Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: Kombiinstrument



Abbildung 15: Kombiinstrument



Abbildung 16: Kombiinstrument



Abbildung 17: Kombiinstrument




Abbildung 18: FIN




Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Dokumente




Abbildung 21: Dokumente




Abbildung 22: Dokumente




Abbildung 23: Dokumente



Abbildung 24: Dokumente



Abbildung 25: Dokumente




Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges




Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges




Abbildung 32: Sonstiges




Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges





Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #1: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung