CarOnSale

Nissan NV300 L1H1 2,7t PRO

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 89*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



10/2017	207.265km	LEISTUNG 95 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG NV300 L1H1 2,7t PRO [DE - Ka4 2,7t dCi 95 DPF EU6, L1H1 PRO, 2016 - 2020]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VNVF4000357096567	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 207.265km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 161.730km	LETZTER SERVICE AM 01/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 170g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Rost	⚠ 3 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Rost	⚠ 4 mm Rost

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	265 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	380 µm ⚠
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Abgassystem prüfen!Einspritzung prüfen!; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Schiebetür knackst beim auf und zumachen.

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außentemperaturanzeige
- Motor 1,6 Ltr. - 70 kW dCi KAT
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Rückenlehnen umklappbar und Ablagefächer
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: halbhoch
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Airbag Fahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Original Fahrzeug Farbe: MERCURY GREY
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) inkl. Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Rußpartikelfilter
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Radstand 3098 mm
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
- Fensterheber elektrisch vorn mit Impulsgeber links
- Airbag Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Antriebsart: Frontantrieb

Sonderausstattung

- Cool & Sound-Paket
- Heckscheibenwischer
- Metallic-Lackierung
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- USB-Anschluss
- Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung
- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player mit Bluetooth
- Klimaanlage
- Heckscheibe heizbar
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Freisprecheinrichtung Bluetooth

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale

CarOnSale










AUTO MOTZ
AUTO MOTZ


NISSAN


NISSAN
NV300




NISSAN NV300
STUFE PMK4 AB TAG ERSTZUL *WW AHK LT EGTG*ZU O 1 MAX 2760 KG BIS 6% STEIG., DABEI ZUGGESAMTGEWICHT MAX 5560KG; D-WERT O. AHK MIN. 13,64KN, ZUL. STÜTZLAST MIN 111KG; OHNE TECHN. ÄNDERUNG**





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)




- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)




- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)




- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Delle, Verformung)



- Dach (Delle, Verformung)



- Dach (Delle, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Anderer Schaden): Klebereste



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)




- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)




- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung)