CarOnSale

Kia Sportage Dream Team 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



02/2016	100.639km	LEISTUNG 135 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sportage Dream Team 2WD [DE - SUV5 1.6 GDI EU6, Dream Team, (Facelift) 2015 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN U5YPC814AFL769621	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 100.639km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 135 PS (99 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.591 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 97.121km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 161g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Smart Parking Assist System, SPAS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- iPod-Anschluss
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Kühlergrill verchromt
- Laderaumabdeckung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 99 kW GDI KAT
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Radstand 2640 mm
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Seitenairbag
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Sound-System
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen verchromt
- Unterfahrschutz hinten
- Unterfahrschutz vorn
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Einparkhilfe vorn
- Einparkhilfe hinten
- Audiobedienung am Lenkrad

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Premium-Paket +
- Sound-System Infinity Premium
- Audio-Navigationssystem KIA (7"-Display)
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























KIA MOTORS SLOVAKIA S.R.O.
e11*2007/46*0136
- U5YPC814AFL769621 -
1830 kg
3030 kg
1 - 1200 kg
2 - 1090 kg

CarOnSale








KIA


CANCEL
RES+
SET-








Service – Inspektion


SPORTAGE
Garantie- und Servicebuch



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)