CarOnSale

Hyundai i10 Classic E

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2012	163.700km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i10 Classic E [DE - LimS5 1.1 EU4, Classic E, 2008 - 2008]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN MALAM51BACM117454	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 163.700km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.086 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 120.126km	LETZTER SERVICE AM 12/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2012	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	250 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	600 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Leuchtweitenregelung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,1 Ltr. - 49 kW 12V KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm EC 2005
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Zentralverriegelung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Verglasung getönt

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























MALAM51BACM117454


CarOnSale

CarOnSale



Betriebsanleitung
i10


i10





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)




- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Rost)




- Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Schweller links (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)