CarOnSale

MINI CLUBMAN COOPER SD ALL4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 96*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2019	163.244km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER MINI	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLUBMAN COOPER SD ALL4	KATEGORIE Kombi
FIN WMW51BC0002L55794	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 163.244km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 158.011km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	175 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	230 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	290 µm ⚠	Heckklappe	110 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Connected Media
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- NOx-Speicherkatalysator (Blue Performance)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Kunstleder
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Türgriffe innen verchromt
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- USB-Schnittstelle
- Service-System: Remote Services
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel heizbar
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Hazy Grey
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen
- Licht- und Regensensor
- Multifunktion für Lenkrad
- Parkbremse elektrisch
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)
- MINI Connected (Schnittstelle)
- Original Fahrzeug Farbe: MELTING SILVER
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Getriebe Sport-Automatic - (8-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Service-System: ConnectedDrive Services

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ausstattungs-Paket: John Cooper Works Aerodynamik Kit
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling schwarz
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Head-up-Display
- Innenausstattung: Chrome-Line
- Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach (Glas)
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Sitzheizung vorn
- Telefonie mit Wireless Charging (Bluetooth-Telefonie, Audio-Streaming und Sprachsteuerung)
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Dach schwarz lackiert
- Dekor-/Zierstreifen auf Motorhaube
- Excitement-Paket
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Heckspoiler
- Innenausstattung: MINI Yours Interieur Style Piano Black illuminiert
- Lenkrad (Sport/Leder) John Cooper Works
- MINI Driving Modes
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Sicht-Paket
- Sonnenschutzverglasung
- MINI Connected XL (Schnittstelle)
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Multifunktion für Lenkrad
- Ausstattungs-Paket: Connected Navigation Plus
- Außenspiegel-Paket
- Dachhimmel Anthrazit
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Licht-Paket
- Nebelscheinwerfer LED
- Raucher-Paket
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoffkombination Dinamica
- Sportsitze vorn John Cooper Works
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Armauflage vorn
- Außenspiegel schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv
- Frontscheibe heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale

CarOnSale
















SERVICE HISTORIE
SCHLAGER 14:36
OK Datum: 15.08.2019 Service: 22406 MINI
OK Datum: 22.11.2019 Kilometer: 19.376 km Service: 22406 MINI
OK Datum: 11.05.2020 Kilometer: 38.746 km Service: 22406 MINI
OK Datum: 06.07.2020 Kilometer: 45.767 km Service: 00557 MINI
MODE


SERVICE HISTORIE
SCHLAGER 14:36
OK Datum: 11.05.2020 Kilometer: 38.746 km Service: 22406 MINI
OK Datum: 06.07.2020 Kilometer: 45.767 km Service: 00557 MINI
OK Datum: 02.12.2020 Service: 22406 MINI
OK Datum: 11.05.2021 Service: 24363 MINI
MODE

SERVICE HISTORIE
SCHLAGER 14:36
OK Datum: 11.05.2021 Kilometer: 70.254 km Service: 24363 MINI
OK Datum: 11.11.2021 Kilometer: 79.210 km Service: 22406 MINI
OK Datum: 13.05.2022 Service: 22406 MINI
OK Datum: 20.09.2022 Service: 00120 MINI
MODE

SERVICE HISTORIE
SCHLAGER 14:36
OK Datum: 20.09.2022 Kilometer: 88.553 km Service: 00120 MINI
OK Datum: 27.04.2023 Kilometer: 105.424 km Service: 00000 MINI
OK Datum: 28.05.2024 Service: 00000 MINI
OK Datum: 22.11.2024 Service: 00000 MINI
MODE

SERVICE HISTORIE
SCHLAGER 14:36
OK Datum: 28.05.2024 Kilometer: 124.727 km Service: 00000 MINI
OK Datum: 22.11.2024 Kilometer: 132.446 km Service: 00000 MINI
OK Datum: 13.10.2025 Kilometer: 148.112 km Service: 00000 MINI
OK Datum: 28.05.2026 Service: 00000 MINI
MODE


20.08.2019 0005 CLQ00055 6 02 02 0140/04000 222
M1 AC 04266 1800
WMW51BC0002L55794 5 1441 001605
MINI 00075
FNK 0154 002085 002085
51BC 01080 01040
DAW50000 01080 01040
CLUBMAN COOPER SD ALL4 01500 0750 005
BAYER.MOT.WERKE-BMW 075 03000 070
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. 225/40R18 92Y
KOMBILIM;USINE 225/40R18 92Y
715/2007*2018/1832DG 779
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I e1*2007/46*1683*07
DIESEL 22.07.2019 K FN368876
0002 36DG 01995
7.2/8.2: +110 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW.AHK LT.EGTG *DATUM
ZUR EMISSIONSKLASSE: 20.08.2019*


MAI 28
MAI 26
Außerbetriebsetzung
erfolgte am
30.10.2026
WICHTIGER HINWEIS
Landratsamt Hof
- Zulassungsbehörde 09478 -
95032 Hof



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung)