CarOnSale

Mercedes-Benz E 220 CDI BlueEfficiency

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 19*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2013	254.044km	170 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 220 CDI BlueEfficiency [DE - Kb5 E 220 CDI EU5, Elegance DPF, (Facelift) 2013 - 2014]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2122021A749426	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 254.044km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 176.924km	LETZTER SERVICE AM 07/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 185g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Niveauregulierung
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Wegfahrsperre
- Dachreling
- Tempomat
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Elegance
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenhimmel Stoff
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- PRE-SAFE-System
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wärmeschutzverglasung
- Innenausstattung: Holz Wurzelnuss
- Original Fahrzeug Farbe: PALLADIUMSILBER
- Aktive Motorhaube
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic)
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND
- Fondsicherheits-Paket
- Laderaumboden mit Teleskopstange variabel (Fixkit)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-Paket: Spur
- Fußmatten Velours
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Tagfahrlicht LED
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Kraftstofftank: vergrößert
- Parkführung
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Seitenairbag (Sidebag) hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDD2122021A749426
2445 kg
4645 kg
1- 1085 kg
2- 1360 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany


CarOnSale

12:20
Gibraltar
Lisboa
Madrid
Andorra la Vella
Roma
London
Atenas
Wien
Berlin
Warszawa
Oslo
TMC











STOP




Bremsflüssigkeitswechsel
ausgeführt bei
km-Stand
Datum
Unterschrift


Motoröle
made in
Germany
LIQUI
MOLY




31.01.2013
WDD2122021A749426
Mercedes-Benz
212 K
NZAAB501
E 220 CDI
Daimler (D)
Kombilimousine
715/2007*459/2012*
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Diesel
2143
WW116927


Landkreis Prignitz
Der Landrat
Zulassungsbehörde





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)