CarOnSale

Volkswagen Polo Comfortline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2007	260.157km	80 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo Comfortline [DE - LimS5 1.4 TDI EU4, Comfortline, 2006 - 2009]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ9NZ7Y206943	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 260.157km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.422 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2007	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 118g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Geräusche bei der Lüftung: Rauschen; Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Lässt sich nur manuell mit dem Schlüssel öffnen, schließt elektrisch ab.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: Color
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (3 Speichen)
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW TDI
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: Reflexsilber Metallic
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nebelschlussleuchte
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel lackiert
- Dachantenne
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne hinten
- Rücksitz mit Armlehne
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 200 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Metallic-Lackierung
- Lautsprecher (4)
- Fußmatten Textil
- Raucher-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WVWZZZ0NZ7Y206943


CarOnSale

CarOnSale


CAUSSE WALON Tarnos
455, rue des Dunes
13 AVR. 2007
BP 43 - 40220 TARNOS
Tél. 05 59 64 35 16




03.05.2007
WVWZZZ9N8Y7Y206943
9N
AB8BNVX01
FM5FM52R0141N1X0GG
POLO
VOLKSWAGEN-VW
PZ.E.PERS.BEF.E. 8 SPL.
5CHRÄGHECKLIMOUSINE
70/220/EWG*2003/76B/BG
EURO 4;5L
DIESEL
28.09.2006
WY879030


Zulassungsbehörde im
Landkreis Osnabrück
Im Auftrag


WY879030

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Fahrertür (Kratzer, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)




- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Anderer Schaden): Antenne beschädigt



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Rost)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)