CarOnSale

Opel Zafira Edition Start/Stop

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 80*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



05/2017	143.819km	LEISTUNG 120 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Zafira Edition Start/Stop [AT - Van5 1.6 CDTI EU6, Edition Start/Stop, 2016 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN W0LPD9E82H1080296	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 143.819km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2017	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- B-Säulen schwarz (außen)
- Check-Control-System
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Hinterachse Ausführung: Wattstrebe
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchten vorn (2)
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V CDTI DPF
- Original Fahrzeug Farbe: Mahogany Brown (P2/SO)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sport-Fahrwerk tiefergelegt
- Tagfahrlicht LED
- Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe grün getönt
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Reifen 225/50 R17 ..V
- Rücksitz geteilt / verschiebbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Ecoflex
- Elektron. Traktionskontrolle
- Feststellbremse manuell
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne vorn
- OnStar SOS Service
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne klappbar
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- USB-Schnittstelle
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Automatische Umluft-Control
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Luftfeuchtesensor
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Premium-Sportsitz vorn rechts
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Aktive Kopfstützen vorn
- Business-Paket
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Premium-Sportsitz vorn links
- Raucher-Paket
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Sitzheizung vorn
- Sitzneigungsverstellung vorn rechts
- Aktive Kopfstützen vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Ergonomiesitz vorn links
- Gepäckraumbodenmatte, klein (Flex Cover)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Premium-Sportsitz vorn links
- Reserverad als Notrad
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lace / Atlantis
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, 3.Sitzreihe

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























OPEL
WOLPD9E82H1080296

CarOnSale

CarOnSale





12
1
24
2
25
3
26
4
27
6
7
28
8
29
9
30
10
11


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)