CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 220 d 4Matic Edition Avantgarde

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2024	27.402km	197 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 220 d 4Matic Edition Avantgarde [DE - SUV5 GLC 220 d EU6e, 4Matic Edition Avantgarde, 2024 - 2026]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1NKM0FB4SF331954	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 27.402km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 197 PS (145 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.993 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 25.588km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2024	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	200 µm ⚠	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	165 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	165 µm ⚠
Türe hinten links	200 µm ⚠	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	165 µm ⚠	Heckklappe	165 µm ⚠
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung (Plus) mit direkter Lichtlinie
- Ausstattungs-Paket USB
- Avantgarde Interieur
- Digitales Instrumenten-Display
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenraumlicht-Paket
- Knieairbag Fahrerseite
- Laderaum-Paket
- Memory-Paket
- Mittelkonsole schwarz hochglänzend
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket
- Vorrüstung Navigationsdienste
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Advanced Plus
- Dachreling (Aluminium)
- Elektromotor 17 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Interieur-Paket Chrom
- Kommunikationsmodul Ramses (5G)
- Lenkrad (Leder)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Sitzheizung vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Zentral-Display (OLED)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Original Fahrzeug Farbe: HIGH-TECH-SILBER METALLIC
- Aktiver Abstands-Assistent Distronic
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mild-Hybrid 162 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW)
- Radstand Standard
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Smartphone integriert
- Vorrüstung car sharing
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Außenspiegel elektr. anklappbar

Sonderausstattung

- Armaturentafel Oberteil in Nappaoptik
- Digital Light
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Innenausstattung: Holz schwarz Aluminium-Lines
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder schwarz
- Winter-Paket Plus
- Innenraumabsicherung für Diebstahl-Warnanlage
- PRE-SAFE-System Impuls Seite
- Winter-Paket
- Lenkrad heizbar
- Ausstattungs-Paket USB Plus
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Frontscheibe und Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Akustikfolie
- Innenraumluftfilter Energizing Air Control (Plus)
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Diebstahlschutz-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Sound-System
- Diebstahl-Warnanlage
- PRE-SAFE-System
- Kamerasystem 360 Grad
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















0
7402.4
27402





Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
W1NKM0FB4SF331954
2550 kg
5150 kg
1- 1215 kg
2- 1350 kg

CarOnSale





Wohin?
Keine Wiedergabe aktiv
Gerät verbinden

Kameraansichten
Parkassistenz
Kamerabild hinten. Gesamtes Umfeld beachten!


Kamerabild hinten. Gesamtes Umfeld beachten!
LOW
LOW
AUTO
AUTO



OK
RES/
SET+
CANCEL
SET−
LIM


AUTO






STOP


Mercedes-Benz
Servicehistorie
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz AG Niederlassung
Mannheim-Heidelberg-Landau
Haberstraße 26
Heidelberg
Datum
Laufleistung
Service
18.12.2025
25588 km
Service A


Mercedes-Benz
Übereinstimmungsbescheinigung
0428821167
434106
HJ913185




12.12.2024 2222 BJX003776
M1 AC
W1NKM0FB4SF331954 8
MERCEDES-BENZ
X2CG1LC
860471
C2AM050A
GLC 220 D 4MATIC
MERCEDES-BENZ
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2023/443EA
EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Hybr.Diesel/E
0010 36EA 1993
7;2/8;2;*137 B.ANH.BETR.*F2 IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.ANH
U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H
GEM.5.ABND.VO.2.9.AUSN.VO.2.STVO AUSGESTATTET
2 2 145/3600 219
4751 - 4751 1938 - 1938
1650 - 1650 1985 - 1985
- 100 -
138 2550 2550
1215 1350 -
1215 1350 -
71 2700 60
2500 750 5
235/55 R19 105W XL
235/55 R19 105W XL
GRAU 7
e1*2015/858*00186*11
27.09.2024 HJ913185


HJ913185

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)