CarOnSale

Peugeot 208 Active

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2016	48.716km	82 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 208 Active [DE - LimS5 1.2 12V VTi/PureTech 82 EU6, Active Start&Stop, (Facelift) 2017 - 201]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF3CCHMZ6GT119281	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 48.716km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 82 PS (60 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 28.425km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2016	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	285 µm ⚠
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	165 µm ⚠
Türe hinten links	175 µm ⚠	Türe hinten rechts	185 µm ⚠
Seitenteil hinten links	195 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	75 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	75 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen mit Zierleisten
- Frontscheibe Verbundglas, Seitenscheiben und Heckscheibe Hartglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill, Rahmen lackiert
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lenkstabilisierungs-Assistent (Steering Stability Program, SSP)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 60 kW 12V e-VTi / PureTech
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wegfahrsperre
- WIP-Bluetooth
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Audiosystem mit 4 Lautsprecher + Fernbedienung am Lenkrad
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiobedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Original Fahrzeug Farbe: LACKIERUNG ROT RUBI/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK

Sonderausstattung

- Einparkhilfe hinten
- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos























VF3CCHMZ6GT119281

CarOnSale

CarOnSale








WARTUNGSNACHWEIS


PEUGEOT 208



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)




- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)