# Gebrauchtfahrzeugbewertung

## Kundendaten

## Fahrzeugdaten

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Typ | | | | Modell | | | |
| Volkswagen | Tiguan Highline BMT/Start-St.. | | | | 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Highli.. | | | |
| VIN | Aufbau | | | | Anzahl Türen | Antriebsart | KBA-Schlüssel | |
| WVGZZZ5NZGW304888 | Sport-Utility-Vehicle | | | | 5 | Frontantrieb | 0603/BZG | |
| Kennzeichen | Erstzulassung | Halter lt. Zulbesch. II | Halter lt. Kunde | Leistung (kW) | Anzahl Zylinder | Hubraum (ccm) | HU | |
| | 25.05.2016 | 2 | 2 | 110 kW | 4 | 1968 | 10/28 | |
| Gesamtlaufl. lt. Halter | Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler | max. km-Stand bei Übergabe | | | Raucherfahrzeug | letzter KD am | Letzter KD (km) | |
| 170.000 km | 174.237 km | 176.238 km | | | nein | 07/24 | 150.727 k.. | |
| Farbe | Lackierung | | | | Reimport | nächster KD am | nächster KD (km) | |
| Deep Black Perleffekt | Metallic | | | | nein | 09.10.2027 | 29.900 km | |
| Scheckheft | Scheckheft Bemerkung | | | | | | | |
| vollständig | | | | | | | | |
| Polster | Polsterfarbe | | | | Getriebe | | | |
| Sitzmittelbahnen in Mikrovlies .. | Titanschwarz | | | | Getriebe 6-Gang | | | |
| Ehemalige Nutzung | Eigentum des Kunden | | | | | | | |
| keine Sondernutzung | ja | | | | | | | |

## Antrieb & Energie

| Kraftstoff | Schadstoffklasse | $CO_2$-Emission (g/km) | Energieeffizienzklasse |
|---|---|---|---|
| Diesel | Euro6 | 125 (NEFZ) | A |

## Sonstiges

| | | |
|---|---|---|
| Zahnriemen gewechselt: keine Angabe | Dieselpartikelfilter vorhanden: ja | Chiptuning: nein |

# Gebrauchtfahrzeugbewertung

## Ausstattung

**Serienausstattung:**

| | | |
|---|---|---|
| 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte | Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel | Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | Aktive Frontklappe | Ambiente-Paket |
| Anti-Blockier-System (ABS) | Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | Antriebsart: Frontantrieb |
| Anzeige für Waschwasserstand | Außenspiegel asphärisch, links | Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| Außenspiegel konvex, rechts | Außenspiegel lackiert | Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Le.. |
| Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | Bremsassistent | Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spie.. |
| Chromeinfassung Lichtschalter | Chromleisten an Seitenfenstern | Dachreling silber |
| Doppeltonhorn | Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) | Einparkhilfe hinten |
| Einparkhilfe vorn und hinten | Elektron. Differentialsperre (EDS) | Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisieru.. | Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelu.. | Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung |
| Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung | Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse .. | Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La.. |
| Fensterheber elektrisch vorn und hinten | Frontscheibe Verbundglas getönt | Fußmatten Textil |
| Fußraumbeleuchtung vorn | Gepäckraumabdeckung / Rollo | Gepäckraumbeleuchtung |
| Getriebe 6-Gang | Handschuhfach abschließbar und beleuchtet | Handschuhfach mit Kühlfunktion |
| Heckleuchten LED, abgedunkelt | Heckscheibenwischer | Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit A.. |
| Innenspiegel mit Abblendautomatik | Insassen-Schutzsystem proaktiv | Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| Karosserie: 4-türig | Kennzeichenbeleuchtung LED | Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne.. |
| Klimaanlage Climatronic 3-Zonen | Knieairbag Fahrerseite | Kopfstützen hinten (3-fach) |
| Kühlergrill im Stoßfänger verchromt | Lendenwirbelstützen vorn | Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö.. | Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar | Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI |
| Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay) | Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeli.. | Nebelschlussleuchte |
| Nichtraucher-Paket | Parkbremse elektrisch | Radstand 2677 mm |
| Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar | Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklap.. | Rußpartikelfilter |
| Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | Schalt-/Wählhebelgriff Leder | Scheibenwischer mit Regensensor |
| Scheinwerfer LED | Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn | SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | Servolenkung elektro-mechanisch und gesch.. | Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhen.. | Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtV.. | Sitze vorn höhenverstellbar |
| Sitze: Top-Komfortsitze vorn | Sitzlehne vorn rechts umklappbar | Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| Spiegel-Paket | Start/Stop-Anlage | Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum |
| Türgriffe außen Wagenfarbe | Verbandkasten und Warndreieck | Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi.. | Wegfahrsperre (elektronisch) | Winter-Paket |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung | | |

**Sonderausstattung:**

| | | |
|---|---|---|
| Audiosystem Composition Media (Touchscree.. | Ausstattungs-Paket: Easy Open | Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwa.. |
| Fahrassistenz-Paket Plus | Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken.. | Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) |
| LM-Felgen 7x18 (Nizza, schwarz, glanzgedreh.. | Navigationsmodul Discover Media (für Audios.. | Perleffekt-Lackierung |
| Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsp.. | Top-Paket | Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrk.. |

## Bemerkung

Für dieses Angebot gilt:
- Gültig bis 04.06.2026
- Gültig bis 176238 km

## Vorschäden

**Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):**

| Tauschaggregat | Nachlackierung | Technischer Mangel | Sonstiges | Vorschadenhöhe |
|---|---|---|---|---|
| nein | nein | nein | nein | 0,00 € |

**Vorschäden lt. Bewerter:**


| Tauschaggregat | Nachlackierung | Technischer Mangel | Sonstiges | Vorschadenhöhe |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0,00 € |

## Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

# Gebrauchtfahrzeugbewertung

## Optischer Zustand




Geschätzte Kosten für optische Reparaturen
Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich
Zwischensumme

**Bemerkung zum optischen Zustand:**
Fzg zum Zeitpunkt der Bewertung verschmutzt, Schadenserweiterung möglich.
Fzg hat außer den genannten Schäden, dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren.
Fehlteile bei Herreinnahme prüfen.
WSS Steinschlag ohne Rissbildung.

| Lackdicke | Fondseite links | Tür hinten links | Tür vorne links | Kotflügel vo.li. | Heckklappe | Dach | Motorhaube | Fondseite rechts | Tür h. rechts | Tür vorne rechts | Kotflügel vo.re. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig |

## Technischer Zustand

Frontkamera beschädigt, erneuern
Inspektion - Fahrzeugabmeldung
Zwischensumme

**Bemerkung zum technischen Zustand:**
Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt.
Sichtkontrolle durchgeführt, optisch sind keine technischen Beschädigungen ersichtlich. Schadenserweiterung nach genauerer Prüfung möglich.

| Reifen u. Felgen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Reifenart (montiert) | | | Felgenbeschreibung | |
| Ganzjahresreifen (LM-Felgen) | | | k. A. | |
| Reifen vorne | VL | | VR | |
| 235/55 R18 104V | 4,00 mm (Goodyear) | | 4,00 mm (Goodyear) | |
| Reifen hinten | HL | | HR | |
| 235/55 R18 104V | 7,00 mm (Goodyear) | | 7,00 mm (Goodyear) | |
| Zweiter Reifensatz | | | Felgenbeschreibung | |
| k. A. | | | k. A. | |
| Reifen vorne | VL | | VR | |
| k. A. | k. A. (k. A.) | | k. A. (k. A.) | |
| Reifen hinten | HL | | HR | |
| k. A. | k. A. (k. A.) | | k. A. (k. A.) | |
| Bemerkung | | | Ausstattung ER | |
| | | | Notrad (0,00 mm) | |

## Endbetrag

Optischer Zustand
Technischer Zustand
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
**Endbetrag (Brutto)**

# Gebrauchtfahrzeugbewertung

| **Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers** | |
|---|---|
| **Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass**<br>- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,<br>- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,<br>- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,<br>- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,<br>- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.<br><br>**Der Fahrzeughalter versichert:**<br>- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.<br><br>**Kunde anwesend bei:** ☐ **Bewertung** | Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG.<br><br>MwSt. nicht ausw. |

**Wichtige Eckdaten**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorschäden | **Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):** | | | | |
| | Tauschaggregat | Nachlackierung | Technischer Mangel | Sonstiges | Vorschadenhöhe |
| | nein | nein | nein | nein | 0,00 € |
| | **Vorschäden lt. Bewerter:** | | | | |
| | Tauschaggregat | Nachlackierung | Technischer Mangel | Sonstiges | Vorschadenhöhe |
| | - | - | - | - | 0,00 € |
| weitere | Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer | | | | |
| | 170.000 km | | | | |

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.


Ort / Datum Bewertung


Fahrzeughalter / Leasingnehmer

# Fahrzeugbilder


Hersteller / Typ: Volkswagen Tiguan Highline BMT/Start-Stopp

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZ5NZGW304888
Kilometerstand: 174.237 km
Erstzulassung: 25.05.2016
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2










GOODYEAR







GOODYEAR











TIGUAN



GOODYEAR












VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ5NZGW304888
2190 kg
4190 kg
1120 kg
1120 kg
Typ 5N



14:14
Navigation
wird gestartet...



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer
WVGZZZ5NZGW304888
Inspektion
in 29900 km oder 355 Tag(en)
Ölwechsel-Service
in 17500 km oder 376 Tag(en)
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Hinten
Fahrweg kontrollieren!


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE




Serviceplan











# Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Tiguan Highline BMT/Start-Stopp

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZ5NZGW304888
Kilometerstand: 174.237 km
Erstzulassung: 25.05.2016
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen





Geschätzte Kosten für optische Reparaturen




Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen




Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen




Frontkamera beschädigt, erneuern



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen



Geschätzte Kosten für optische Reparaturen