CarOnSale

Mercedes-Benz GLA 200 CDI / d 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 17*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



01/2018	68.031km	LEISTUNG 136 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLA 200 CDI / d 4Matic [DE - SUV5 GLA 200 CDI / d EU6, d 4Matic Style, (Facelift) 2017 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC1569021J482519	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 68.031km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 67.438km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Reifen porös	⚠ 6 mm Reifen porös

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Reifen porös	⚠ 6 mm Reifen porös

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	220 µm ⚠	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Style
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenausstattung: Matrix-Optik
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Komfortsitze vorn
- Ladekantenschutz (verchromt)
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Modellpflege
- Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ
- Radstand 2699 mm
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz-Komfort-Paket
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Parameterlenkung

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Klima-Komfort-Paket
- Night-Paket
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Ausstattungs-Paket: Business
- Infotainment-System: Remote Online
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Innenhimmel schwarz
- Licht- und Sicht-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Keyless-Go-Paket
- Scheinwerfer LED High Performance

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
WDC1569021J825219
2090 kg
3930 kg
1125 kg
965 kg



CarOnSale




Gesamtes Umfeld beachten!


Navigationsbereit
800 km
15m
3km
800km







STOP







Mercedes-Benz
Service








15.01.18
M1
WDC1569021J482519
MERCEDES-BENZ
245.6
2751P1
MZAA1501
GLA 200 D 4MATIC
DAIMLER (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;WiPI/bi; M, N1
Diesel
0002
36WO
2143
P.4: 3400-4400*F.1/F.2:1940
nh.Betr.*Stufe PM 5 ab
110 montiert,ARK u.ESP
h.Betr.:1.Tempo 100 km/h
VO ausgestattet*
1804
1595
2090
2090
2500
1750
215/60 R17 96V
215/60 R17 96V
03.04.17
GWB35047





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Zierleiste Korrosion



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Zierleiste Korrosion



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)