CarOnSale

Ford Fiesta Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 36*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2017	55.060km	101 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fiesta Titanium [DE - LimS5 1.0 EcoBoost EU6, Titanium Start/Stopp, 2017 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WF0JXXGAHJHK60776	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 55.060km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 42.692km	LETZTER SERVICE AM 09/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 118g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
8 mm	8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fußmatten Velours - vorn
- Handbremshebelgriff Leder
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Rücksitz geteilt
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Seitenairbag vorn
- Getränkehalter vorn
- Tagfahrlicht LED
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchte vorn
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne klappbar
- Scheinwerfer Projektionslinsen-Design
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- Verglasung getönt
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Start/Stop-Anlage
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe
- Getriebe Automatik - (6-Stufen) Typ: 6F
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Klimaanlage
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Easy-Driver-Paket 2
- Sonderlackierung Frost-Weiß
- Audiobedienung am Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss
- Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Einparkhilfe hinten
- Cool & Sound-Paket 4
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten (Door Edge Protector)
- 7 Lautsprecher
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Audiobedienung am Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss
- Klimaautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Frontscheibe heizbar
- Design-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Winter-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Farbdisplay (8 Zoll)
- 6 Lautsprecher
- Farbdisplay (6,5 Zoll)
- Einstiegschienen vorn
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Rückfahrkamera
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















PRNDS





FIESTA
TITANIUM
FORD

CarOnSale


CarOnSale


PASSENGER AIRBAG
AUTO
MAX A/C


P
R
N
D
S


Ford
AIRBAG




HI
09:00 0°
TA
Steuerung
SW
TUNE



Aus Sicherheitsgründen Umfeld beachten
VOL
TUNE



Motorenöl
Inhalt spätestens erneuern am:
Datum: 18.9.2026
Km: 72000
Viskosität: 5/40


TUN SIE IHREM WAGEN MAL WAS GUTES!
Ihr Ford Service Partner
18.9.24
Service






Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
Ablieferungs-Inspektion
EDMUND SORG GMBH
Kreuzbergstrasse 44
36043 Fulda
Autohaus Louis Citroen GmbH
SORG
EDMUND SORG GMBH
Kreuzbergstrasse 44
36043 Fulda


Ford







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch)