CarOnSale

Mercedes-Benz 220/250/300 d EDITION extralang

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 56*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2022	156.988km	163 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 220/250/300 d EDITION extralang [DE - Bs4 V 220 d EU6d, extralang Edition, (Facelift) 2021 - 2024]	KATEGORIE Van
FIN W1V44781513980368	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 156.988km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 132.243km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 6	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 166g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	1650 µm ⚠
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	165 µm ⚠
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Hagelschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Adaptives Bremslicht
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Anzeige für Waschwasserstand
- Armlehnen Fahrgastraum
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- Beleuchtung im Haltegriff Fond
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff grau
- Design- und Ausstattungslinie Edition
- Edition
- Einstiegsgriff hinten
- Einstiegsleuchten
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Feststellbremse elektrisch
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserie/Aufbau: extra lang
- Kindersicherung
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leuchtweitenregelung
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- PKW-Zulassung
- Park-Paket
- Radstand 3430 mm
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket
- Sport-Paket Exterieur
- Spur-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Vorbereitung Navigationssystem (für Multimediasystem MBUX)
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zul. Gesamtgewicht 3,10 t
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)

- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Gurtstraffer
- Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
- PTC Heater
- Rückfahrkamera
- Wegfahrsperre
- Antriebsart: Heckantrieb
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Parktronic-System (PTS)
- Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System
- Tagfahrlicht
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage Motor
- Partikelfilter
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung

★ Sonderausstattung


- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- Intelligent Light System LED
- Kraftstofftank: vergrößert
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- WLAN-Hotspot
- Navigationssystem Plus für Multimediasystem MBUX
- Hold-Funktion
- Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik
- Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz)
- Reserverad mit Wagenheber
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Dachreling (Aluminium eloxiert)
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0457
W1V44781513980368
3100 kg
5100 kg
1- 1550 kg
2- 1550 kg
Mercedes-Benz
TYP: 639/2
9197
1.0%
0,41

CarOnSale














Mercedes-Benz
Servicehinweisen
Zusatzanleitung
V-Klasse


28.03.2022 2222 ABD01046X 2 1 120/440
M1 AF 5370-5370 192
WV1447815139803G8 6 1866-1866 216
Mercedes-Benz - 100
639/2 197 J100
KLU4L310NXX 1550 1550
3GJTDX28BEXX 1550 1550
- 77 J300
V-Klasse 2000 750
Mercedes-Benz 225/55R 17 101V RF
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 225/55R 17 101V RF
Mehrzweckfahrzeug -
715/2007*2016/1932AP Schwarz
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I e1*2007/46*0457*31
Diesel 28.09.2021 K
0002 3GAP 1950 -
ZU 18: MAX.5499*ZU 20: MAX.1960*F.1/F.2:+100 B.ANH
R.*AHK LT. D3TG*S.1:MAX. 8-PL.*P.4: MIN.3800MIN-1*
Montabaur
28.03.2022


ZBI

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Verformung, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)




- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)




- Beifahrertür (Lackschaden)




- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Verformung, Delle, Anderer Schaden): Hagelschaden



- Dach (Verformung, Delle, Anderer Schaden): Hagelschaden



- Dach (Verformung, Delle, Anderer Schaden): Hagelschaden



- Dach (Verformung, Delle, Anderer Schaden): Hagelschaden



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)




- Schweller rechts (Riss/Bruch, Verformung)



- Schweller rechts (Riss/Bruch, Verformung)



- Schweller rechts (Riss/Bruch, Verformung)



- Schweller rechts (Riss/Bruch, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)




- Kotflügel vorne links (Kratzer)




- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)