CarOnSale

Opel Insignia Business Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 07.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2016	189.462km	170 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Insignia Business Edition [DE - Kb5 2.0 CDTI EU6, Business Edition, (Facelift) 2015 - 2017]	KATEGORIE Kombi
FIN W0LGM8E13G1140839	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 189.462km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.956 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 176.363km	LETZTER SERVICE AM 12/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 146g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	60 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstiegsleuchten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dachreling silber
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe getönt
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V CDTI
- OnStar SOS Service
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM/ROCKY/ASTEROID GREY
- Parkpilotsystem
- Premium-Sitz vorn links
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung hydraulisch
- Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Premium-Sitz vorn rechts
- Sicht-Paket
- Textilfussmatten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitz-Komfort-Paket 2

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















ECOTEC







OPEL
e1*2007/46*0374
WOLGM8E13G1140839
2320
4150
1-1170
2-1190
Z 190 TAEI
0.50
125kW

CarOnSale


LO
22
A/C
AUTO
SYNC

16°
10:39
1000 km
RADIO
MEDIA
TONE
BACK
MENU


PRNDM





RES+
SET-












Ölwechsel mit:
Letzter Service:


mac OIL


16.08.2016 0035 BEL002905 2 1 125/3750 215
M1 AC 4913 - 4913 1856 - 1856
W0LGM8E13G1140839 3 1520 - 1520 1816 - 1816
OPEL 85
0G-A 149 2320 2320
DAHMA12 1170 1190
BA1R2BGDL5 1170 1190
74 2613 72
INSIGNIA SPORTS TOURER SW 1800 750 5
OPEL 225/55 R17 97W
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl 225/55 R17 97W
Kombilimousine
715/2007*136/2014W GRAU 7
EURO6,W,PI/CI, M, N1 I e1*2007/46*0374*18
02.12.2015 K FQ149393
Diesel
0002 36W0 1956
F.1/F.2:BEI ANHÄNGEBETRIEB 2360*7.2/8.2:1275 B ANH.BETR.*TEC
HN. ZUL. GES.-MASSE D. ZUGKOMB. 4150 KG BIS 12% STEIG.*S.1-M
AX.S-PL.*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 16.08.201


Landkreis Diepholz
Der Landrat
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben)




- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)