CarOnSale

Opel Vivaro Edition S

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2019	179.980km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Vivaro Edition S [DE - Ka4 2.0 D EU6d-T, S Edition (L1), 2019 - 2020]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VXEVFAHXKLZ012760	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 179.980km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 101.394km	LETZTER SERVICE AM 06/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 202g/km (WLTP) 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (WLTP) 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Anderer Schaden
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	95 µm
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Innenspiegel abblendbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: Kontrast Grau/Quarz Silber
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Klimaanlage
- Tagfahrlicht
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Leuchtweitenregelung
- Radstand 2925 mm
- Schiebetür rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Start/Stop-Anlage
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L1
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel
- Reifen-Reparaturkit
- Sicht-Paket
- Türgriffe außen schwarz
- Airbag Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Wegfahrsperre
- Antriebsart: Frontantrieb
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig

Sonderausstattung

- Audiosystem Multimedia
- Cargo-Paket
- Fahrassistenz-Paket 2
- Opel Connect
- Sitzverstellung vorn links (6-fach)
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Farbdisplay (3,5 Zoll)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- USB-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Grip-Control
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Nebelscheinwerfer
- Erhöhte Nutzlast
- Audiosystem Multimedia
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Schiebetür links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Lenkrad (Leder)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Head-up-Display
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- USB-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Kopf-Airbag-System
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Nebelscheinwerfer
- Audiosystem Multimedia
- Bodenbelag: Fahrgast-/Laderaum Holz (mit Antirutschprofil)
- Fahrassistenz-Paket 1
- Komfort-Paket
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- USB-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Parkpilotsystem hinten
- Seitenairbag vorn
- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























AUTOMOBILES PEUGEOT
e2*2007/46*0533
VXEVFAHXKLZ012760
3100 KG
5000 KG
1 – 1500 KG
2 – 1800 KG
VFAHXK – B2K01B
0.51


CarOnSale












Standardansicht hinten >>


Datum 01.20 km 49994
Motoröl
Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: 0 W- 30
Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit -30 °C
Ja Nein
Batterie (Funkfernbedienung)
Innenraumluftfilter
Luftfiltereinsatz
Keilrippenriemen
Zahnriemen
Kraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Reifenreparaturset
Bremsbeläge vorn / hinten


6 Servicebestätigung
Datum 16.22 km 101339
Motoröl
Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: 0 W- 30
Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit °C
Ja Nein
Batterie (Funkfernbedienung)
Innenraumluftfilter
Luftfiltereinsatz
Keilrippenriemen
Zahnriemen
Kraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Reifenreparaturset
Bremsbeläge vorn / hinten
Zündkerzen
Kraftstoffzusatz
Autohaus HÜPPE GMBH


OPEL


TÜV NORD Mobilität
Bereifung
Größenbezeichnung
215/60R17C 104H M+S
215/60R17C 104H M+S
93,10
7,15
19,07
119,41



31.10.2019 3003 AXA00198 7
N1 BB
VXEVFAHXKL2012760 1
OPEL
V
F
AH3K-B2K01B
VIVARO
PEUGEOT (F)
FZZ.GÜ.BEF. B. 3,5 T
VAN
715/2007*2018/1832AN
EURO6-WLTP,AN-PI/CI; N1 II
DIESEL
0002 36AN 1997
WW AHK LT EGTG*
2 1 110/4000 170
4606-4609 1920-1920
1892-1950 1706
100
196 3100 3100
1500 1800
1500 1800
81 3000 71
2500 750 3
215/60 R17C 104H
215/60 R17C 104H
E2*2007/46*0533*08
19.06.2019 K FN761348


JAN. 2028
TÜV NORD Mobilität

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Rad (Anderer Schaden): Alle Felgen korrodiert



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)




- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Anderer Schaden): Dellen



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)