
CarOnSale

Volkswagen T-Roc

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2018	133.587km	116 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG T-Roc	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZA1ZJV118346	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 133.587km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 130.851km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2018	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 116g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
3 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	155 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	155 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Deep Black Perleffekt matt
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Basket
- Türabdeckung unten schwarz
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Audiosystem Composition Colour (Radio / SD-Karten-Schnittstelle)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifenkontroll-Anzeige
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 6-Gang
- Außenspiegel asphärisch, links
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Leseleuchten vorn
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2590 mm
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Multifunktionsanzeige Plus
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Klimaanlage
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Außenspiegel lackiert
- Dachhimmel Stoff, grau
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI
- Original Fahrzeug Farbe: Ravennablau Metallic
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger oben lackiert, unten schwarz, Unterfahrschutz vorn und hinten schwarz
- Verbandkasten und Warndreieck
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Rücksitzlehne geteilt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Auto-Hold-Funktion
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebsart: Frontantrieb

Sonderausstattung


- Anzeige für Waschwasserstand
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Steckdose 12V im Fond
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn
- Winter-Paket
- Lautsprecher (6)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















VOLKSWAGEN AG
WVGZZZA1ZJV118346
1780 kg
3080 kg
1. 0920 kg
2. 0810 kg
Typ A1

CarOnSale

T-ROC
CarOnSale


OK






RADIO
MEDIA
ParkPilot
CAR
SETUP






VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




28.08.2018 0603 CEA00014
M1 AC
WVGZZZA1ZJV118346 5
VOLKSWAGEN, VW
A1
CHZJX0AC4
EM6EM6AJ0187NM62
T-ROC
VOLKSWAGEN-VW
PZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2017/1221W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001 3GW0 00999
7.2/8.2;+40 B.ANFANGSBETRIEB*O.1;1500 BIS 88 STEIG.*TR
CHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION;3080KG*BIS 88 STEIG
.;3290*BEI WERKSEITIG MONTIERTER ANK; ESP M.SPRZ.FABRD
YN.STABI.STSZ.F.ANH;BETR.F.TEMPL.100 KM/H GRN.3.ABNG.VO
.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.ABK LT.BGTG*DATUM ZUR EMISSIONS
KLASSE; 28.08.2018*
02 01 0085/05000 187
04234-04348 1819--
1631-1573 001270--
00080
0117 00178U 1790
00920 00910
00920 00910
072 03750 063
01300 0630
245/40 R18 92V
255/30 R19 92Y
ELAU
e13*2007/46*1045*04
04.06.2018 E EY430981



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)




- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)