CarOnSale

Toyota AYGO Cool

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2007	171.356km	68 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG AYGO Cool [DE - LimS5 1.0 EU4, Cool, 2006 - 2009]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN JTDKG10C20N129994	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 171.356km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 68 PS (50 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 149.480km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2007	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Reifen porös	⚠ 3 mm Reifen porös

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	**125 µm**	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**140 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	-
Dach	**115 µm**		

Technischer Zustand

Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Kupplung defekt/verschlissen;
Fahrwerk	● Prüfung nicht möglich;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel lackiert
- Getriebe 5-Gang
- Klimaanlage
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW KAT
- Seitenairbag vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Rücksitz geteilt
- Seitenaufprallschutz
- Wegfahrsperre
- CD-Player
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Rücksitz klappbar
- Servolenkung
- Wärmeschutzverglasung
- Original Fahrzeug Farbe: Dark Grey Mica

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale

CarOnSale

10
30
50
70
90
110
130
150
170




A/C

TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
JTDKG10C20N129994
1190kg
1190kg
1- 695kg
2- 695kg

CarOnSale


CarOnSale


Ölwechsel


CarOnSale



CarOnSale
TOYOTA
AYGO




TOYOTA
RIETMANN & LEIFKES
TOYOTA
RIETMANN & LEIFKES






TOYOTA AYGO
TOYOTA EUROPE (B)
Schräghecklimousine
Benzin


DEKRA
DEKRA
DEKRA
Kreis Coesfeld
Der Landrat
Kfz-Zulassung
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt)



- Beifahrertür (Ausgeblichen/Matt)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Dach (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Schweller links (Rost, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Wassereintritt)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden)