CarOnSale

Volkswagen Sharan Trendline BMT/Start-Stopp

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



09/2019	193.595km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG	KATEGORIE
Volkswagen	Sharan Trendline BMT/Start-Stopp [DE - Van5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6d-T, Trendline, (Facelift) 2018 - 2019]	Van
FIN	**KENNZEICHEN**	**LAUFLEISTUNG LAUT TACHO**
WVWZZZ7NZKV020778	-	193.595km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN	**POLSTER**	**LEISTUNG**
05/2027 / Vorhanden	Stoff	150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF	**ANZAHL SCHLÜSSEL**	**SERVICEHEFT**
Diesel	2	Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT	**HUBRAUM**	**BORDMAPPE**
Nein	1.968 ccm	liegt vor
LETZTER SERVICE	**LETZTER SERVICE AM**	**EMISSIONSKLASSE**
31.233km	04/2021	Euro 6d-Temp
SITZE	**TÜREN**	**GETRIEBE-TYP**
7	4/5	Automatikgetriebe
09/2019	**FARBE**	**GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER**
	Gelb	3
IMPORTFAHRZEUG	**COC DOKUMENTE VORHANDEN**	**LAND DER LETZTEN ZULASSUNG**
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG	**CO2-EMISSIONEN**	**KRAFTSTOFFVERBRAUCH**
Taxi	177g/km (WLTP)	6.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
–	–

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	1700 µm ⚠
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	1600 µm ⚠
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	250 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Prüfung nicht möglich;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Platin-Silber
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Multifunktionsanzeige Plus
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Stoßfänger lackiert
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Ambiente-Beleuchtung
- Chromeinfassung Warnblinkschalter
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mobile Online Dienste VW Connect
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nichtraucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Schiebetüren links und rechts manuell betätigt
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Haltegriff A-Säule, Beifahrerseite
- Kindersitz (1) integriert - 2.Sitzreihe, rechts
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Sitz-Paket 7-Sitzer
- Winter-Paket
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Antennen-Diversity
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















8:25
Reichweite
140
193595 1074.2





WVWZZZ7NZKV020778

CarOnSale



CarOnSale








PASSENGER AIR BAG









VOLKSWAGEN


(6) bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden folgende Mängel festgestellt:
3.1 GM Frontscheibe - Sichtbeeinträchtigung außerhalb Fernsichtbereich
Der Fahrzeughalter ist verantwortlich für die umgehende Beseitigung der dokumentierten Mängel.
Die HU-Plakette wird durch die Zulassungsbehörde angebracht. Die nächste HU ist fällig im Mai 2027.
Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte
(7) Ergebnis:
geringe Mängel (GM)
HU-Plakette:
durch Zulassungsbehörde
(8) nächste HU:
Mai 2027
(9) Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Ali Bazzi
Das Abgasverhalten wurde am 10.05.2025 durch die Werkstatt mit der Nr. NW-4-14-0664-63 überprüft.
Bemerkungen
- www.kues-herne.de / info@kues-herne.de
- Prüfstützpunkt Dortmund,Hofkerstr.19, 44149 Dortmund MO-FR 10Uhr-16.30Uhr
(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung (keine Rechnung/Quittung)
Entgelt Fahrzeuguntersuchung 102,00 EUR
Endsumme 102,00 EUR


26.09.2019 0603 00000000-
M1 AF
WWZZZ7NZKV020778 X
VOLKSWAGEN, VW
7N
DLTAX0AF
FD6FD62E0317CPN7VW1CA
SHARAN
VOLKSWAGEN-VW
Fzz Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;PVCI; M, N1 I
Diesel
0002 36AG 1968
EG-TG/TSN BASISFZ. E1-2007/46-0401-21 / BV.J 00/09*FZ.AUSGER.
M.TAXISPEZ.EIN-UND UMBAUTEN GEM. BOKRAFT* F1/F.2.+TS U. 7.2/
8.2.+100 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1.2400;BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.G.
ES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4812KG*BIS 8% STEIG.-5015*DATUM ZU
R EMISSIONSKLASSE: 26.09.2019*
HN288520



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle, Verformung)



- Türe hinten rechts (Delle, Verformung)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Riss/Bruch, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)




- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Brandloch)