CarOnSale

Mercedes-Benz SLK 200 BlueEfficiency

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 56*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2011	67.762km	184 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG SLK 200 BlueEfficiency [DE - Ca2 SLK 200 CGI EU5, BlueEfficiency, 2011 - 2015]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WDD1724481F018775	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 67.762km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.796 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 24.896km	LETZTER SERVICE AM 08/2015	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2011	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Rost	⚠ 5 mm Kratzer, Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Rost	⚠ 5 mm Rost

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**95 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**95 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**95 µm**
Motorhaube	**90 µm**	Heckklappe	**90 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Motor 1,8 Ltr. - 135 kW CGI KAT
- Reifendruckwarner
- Servolenkung
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Tempomat
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Aktive Motorhaube
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Innenhimmel schwarz
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Nebelscheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Original Fahrzeug Farbe: PALLADIUMSILBER

Sonderausstattung

- Kopfraumheizung (Airscarf)
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Sport-Paket (AMG / AMG-Line)
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Tagfahrlicht LED
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Windschott Glas (Airguide)
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Navigationsmodul Becker MAP Pilot
- Sitzheizung vorn
- Überrollbügel Aluminium
- Heckleuchten dunkel getönt
- Sport-Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























DAIMLER AG
e1*2007/46*0548
WDD1724481F018775
1785 kg
---- kg
900 kg
955 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)