Zustandsbericht
Gebrauchtwagen Ankauf

Kundenreferenz:
Sachverständiger:



Kennzeichen	
Marke	**KIA**
Modell	**Sorento**
FIN	**KNARM81HDN5084753**
Erstzulassung	**18.06.2921**
Kilometerstand	**77175**
HU fällig	**06 2026**

Zusammenfassung

Lackschichtdickenmessung	in Ordnung

Anmerkungen

Anwesende Personen wurden befragt: ☐ Ja ☒ Nein

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorgelegte Unterlagen

- ☐ Fzg-Schein (ZB I)
- ☐ Fzg-Schein (ZB II)
- ☒ Serviceheft
- ☒ Scheckheftpflege
- ☒ Bei Markenwerkstätten
- ☐ Scheckheft lückenhaft
- ☒ Ladekabel Elektrofahrzeug vorhanden
- ☐ Anhängerkupplung

Es sind **2** Schlüssel beigelegt

Service

Serviceheft:	**das Serviceheft ist NICHT digital**
Serviceintervall	**nach Anzeige**
Letzter Service	bei

Bereifung

Reifenart		
Sommer	**4,5** Vorne links	**4,5** Vorne rechts
	4,5 Hinten links	**4,5** Hinten rechts

Sommerreifen vorne

Hersteller / Größe	Continental 235/55R19	**Felgenart**	Leichtmetallfelge


Sommerreifen hinten

Hersteller / Größe	Continental 235/55R19	**Felgenart**	Leichtmetallfelge

Zusatz

Ersatzrad / Notrad vorhanden	Ja ☒	Nein ☐
Ersatzrad / Notrad Zustand	i.O ☒	n.i.O ☐
Wagenheber vorhanden	Ja ☒	Nein ☐
Wagenheber Zustand	i.O ☒	n.i.O ☐

Fahrzeugdiagonale VL



Fahrzeugdiagonale HR




Bild der FIN




Bild des Fahrzeugscheins




Bild vom Kofferraum



Bild vom Innenraum



Bild vom Cockpit



Bild von der Klimaanlage



Klimaanlage geprüft, in Ordnung

Bild von der Serviceanzeige




Bild von der Bordmappe



Bild von dem Motorraum



Bild der Bremse (vorne)



Bild der Bremse (hinten)



Bild Unterholm (links)



Bild Unterholm (rechts)



Zustand (Schäden)

Feststellungen



Schlüsselbatterie leer Werkstattprüfung erforderlich



Kein Ladekabel zum Besichtigungszeitpunkt vorhanden



Türrahmen hinten links Dellen und Kratzer



Heckklappe Korrosion mit Blasenbildung



Stoßfänger vorne rechts Schürfungen



Radzierblende hinten links Schürfungen



Stoßfänger hinten links Kratzer



Reifen vorne rechts beschädigt



Reifen vorne links beschädigt

Zustand (Übermäßiger Gebrauch)

Feststellungen



Türrahmen hinten rechts Dellen und Kratzer



Einstiegsschweller vorne rechts Dellen und Kratzer



Stoßfänger vorne mitte Lackbeschädigung



Felge vorne links (Glanzgedreht) angeschrammt



Türe vorne links Kratzer



Türe vorne links Türkante Lackbeschädigung




Lackierung weist vermehrt auf Oberfläche Kratzer und Flecken auf



Seitenwand hinten rechts Dellen



Türe hinten rechts Delle auf Kante



Chromleiste hinten rechts Schürfungen



Türe vorne rechts Kratzer



Stoßfänger hinten rechts Unterteil Schürfungen



Motorhaube Kratzer und Steinschläge



Zustand (Akzeptierter Gebrauchszustand)

Feststellungen

Der vorliegende Zustandsbericht dient ausschließlich der Beurteilung des Fahrzeugzustandes zum Zeitpunkt der Besichtigung. Die Inaugenscheinnahme erfolgte in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden. Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, welche die Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis des Fahrzeugs beeinflussen.

Dieser Bericht wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.