CarOnSale

Jeep Renegade Limited FWD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 50*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.08.2026



01/2018	89.871km	LEISTUNG 140 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jeep	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Renegade Limited FWD	KATEGORIE Geländewagen
FIN 1C4BU0000JPG68563	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 89.871km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.368 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 142g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	160 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armlehne vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel silber
- Befestigungssystem im Kofferraum
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling
- Dachreling silber
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einstiegsleisten (verchromt)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Path Detection)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem (ERM)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC)
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten Einfassung silber / schwarz
- Info-Center (EVIC) mit 7"-Display
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage 2-Zonen
- Komfort-Plus-Paket
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Kunstleder)
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW M-Air KAT
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Original Fahrzeug Farbe: Granite Crystal Met. Clear Coat
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radstand 2570 mm
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Satin / Chrom-Optik
- Schließ-/Startsystem Keyless Go
- Seitenairbag
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn links verstellbar (6-fach)
- Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach)
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach im Sitz vorn rechts
- Steckdose 12V-Anschluß
- Steckdose 12V-Anschluß im Gepäckraum
- Steckdose 230V
- Stoßfänger hinten mit Einsatz silber
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem: UConnect Smartouch VP4 Navigation (Touchscreen 6,5")
- Mobile Online Dienste Live Service
- Sound-System Beats Audio mit 9 Lautsprecher
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
- Navigations- und Sound-Paket (Standard-Umfang 2)
- USB-Anschluss
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























FCA US LLC
1C4BU0000JPG68563
MOTORE-ENGINE
55263624
VERSIONE-VERSION
BUAC1B 02A
CODICE COLORE
095
N° PER RICAMBI
9568833
N° FOR SPARES
MADE IN ITALY






Gesamte Umgeb. prüfen












Rhein-Erft-Kreis
Der Landrat
Straßenverkehrsamt
I.A.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)