CarOnSale

Seat Arona Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



05/2019	143.602km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Arona Style [DE - SUV5 1.0 TSI EU6d-T, Style OPF, 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VSSZZZKJZKR136151	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 143.602km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 130.286km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Reifenschäden: Felge verschürft

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	260 µm ⚠	Heckklappe	140 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kofferraumbeleuchtung
- Kombiinstrument digital (8 Zoll)
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI
- Radstand 2566 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Türgriffe außen lackiert
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Bordcomputer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung

Sonderausstattung

- 6 Lautsprecher
- Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Leuchtweitenregelung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Einparkhilfe hinten
- Heckleuchten LED
- Ablage-Paket
- Audiosystem mit Touchscreen-Monochromdisplay
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Radioempfang digital (DAB+)
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Metallic-Lackierung
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Audiosystem: CD-Player MP3-fähig im Handschuhfach
- SEAT Media-System Plus
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Scheinwerfer LED
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Connectivity-Paket Plus
- Klima-Komfort-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Mittelarmlehne vorn
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Sprachsteuerungs-System
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VSSZZZKJZKR136151

CarOnSale


CarOnSale
ARONA






VIEW
OK


RES/+
ON CANCEL
OFF
SET/–
1x


Auto


PASSENGER
AIR BAG


A/C
SYNC
22.0°
AUTO
OFF
PASSENGER
AIR BAG


ParkPilot
ZURÜCK
Fahrweg kontrollieren!
STUMM


ANSICHT
MENÜ
NEUES ZIEL
ROUTEN
MEINE ZIELE
SETUP
POI
Brüssel
Paris
Andorra la Vella
Valletta












SEAT Arona





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Ausgeblichen/Matt)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Rost)



- Schweller links (Kratzer)




- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)