CarOnSale

# Toyota Yaris

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 65*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2010 | 65.047km | 99 PS | Benzin | Automatikgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Toyota | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Yaris | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>VNKKH96390A165117 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>65.047km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>99 PS (73 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten | HUBRAUM<br>1.329 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>55.015km | LETZTER SERVICE AM<br>06/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 09/2010 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>119g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.2l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Stahl (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✕ 1 mm | ✕ 1 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 3 mm | ⚠ 3 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 90 µm | Beifahrertür | 90 µm |
| Kotflügel vorne links | 80 µm | Kotflügel vorne rechts | 80 µm |
| Türe hinten links | 90 µm | Türe hinten rechts | 90 µm |
| Seitenteil hinten links | 100 µm | Seitenteil hinten rechts | 90 µm |
| Motorhaube | 110 µm | Heckklappe | 90 µm |
| Dach | 80 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.; |
| Lenkung | Prüfung nicht möglich; |
| Batterie | Prüfung nicht möglich; |
| Klimaanlage | Prüfung nicht möglich; |
| Differential | Prüfung nicht möglich; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Prüfung nicht möglich; |
| Kupplung | Prüfung nicht möglich; |
| Fahrwerk | Prüfung nicht möglich; |

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Getriebe Automatik - MMT (6-Stufen)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz geteilt
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: SILVER
- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibe heizbar
- Klimaautomatik
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzbank verschiebbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel lackiert
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,3 Ltr. - 74 kW 16V KAT
- Reserverad als Notrad
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























MODEL NSP90L-CHLGKW


CarOnSale




Meisterbetrieb


TOYOTA




TOYOTA
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUN


TOYOTA
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG


29.09.2010
VNKKH96390A165117
TOYOTA
XP90(A)
NSP90(H)
NSP90L-CHLGKW(1F)
TOYOTA YARIS
TOYOTA EUROPE (S)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*692/2008*
EURO5;P;PI/CI; M, N1 I
Benzin
Grau
e11*2001/116*0249*05
18.06.2010
DV784051


BITTE BEACHTEN!
DIE ENTWERTETE ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG TEIL I (FAHRZEUGSCHEIN) IST AUFZUBEWAHREN. SIE DIENT ALS ABMELDEBESCHEINIGUNG. BEI ZULASSUNG DES FAHRZEUGS MUSS DIE ZB TEIL I (FAHRZEUGSCHEIN), DIE ZB TEIL II (FAHRZEUGBRIEF) UND DER NACHWEIS EINER GÜLTIGEN HU VORGELEGT WERDEN.
FRANKFURT AM MAIN


DV784051
TOYOTA

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Anderer Schaden):



- Fahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)