CarOnSale

Fiat Panda 1.1 8V Active

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2004	221.288km	54 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Panda 1.1 8V Active [AT - LimS5 1.1 8V EU4, Active, 2006 - 2008]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN ZFA16900000116172	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 221.288km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 54 PS (40 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.108 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2004	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (13 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Schwergängig;
Batterie	● Defekt; Tiefenentladen“;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn
- Motor 1,1 Ltr. - 40 kW
- Reserverad als Notrad
- Rücksitzbank klappbar
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung elektrisch
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























FIAT AUTO S.P.A.
169 MODELS
E3
14R 051705
16R 041706


CarOnSale




Datenblatt


12
1
24
2
10
30
25
3
9
29
26
4
8
28
27
5
7
6
11




FIAT
PANDA
27. MAI 2025

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Rost)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)