CarOnSale

Mercedes-Benz C 180 CGI

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



12/2014	191.598km	LEISTUNG 156 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 180 CGI [DE - Kb5 C 180 EU6, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2052401F138172	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 191.598km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	210 µm ⚠	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	280 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Standard Interieur
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Innenhimmel Stoff
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Tempomat
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Reiserechner
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK


Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business Plus
- Sport-Fahrwerk
- Scheinwerfer LED High Performance
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Sitz-Komfort-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kraftstofftank: vergrößert
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad)
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
WDD2052401F138172
2070 kg
3930 kg
1- 950 kg
2- 1150 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale


CarOnSale









Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0424280442
0138568
EJ847242






05.12.14
1313
EIC000676
M1
AC
WDD2052401F138172
3
Mercedes-Benz
204 K
R23100
NZAAB500
C 180
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI;.M, N1 I
Benzin
0001
36W0
1595
SCHWARZ
9/-
e1*2001/116*0457*25
15.05.14
K
EJ847242
205/60 R16 92V
205/60 R16 92V



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)