CarOnSale

Nissan Micra Visia

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2009	259.684km	65 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Micra Visia [DE - LimS3 1.2 EU4, visia, (Facelift) 2006 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN SJNEBAK12U3117853	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 259.684km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 65 PS (48 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.240 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 53.000km	LETZTER SERVICE AM 08/2011	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Motor startet schlecht ; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug; Zwei Sommerreifen auf Stahlfelgen 14 Zoll (5mm) inklusive-ein Reifen drucklos;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 48 kW KAT
- Reserverad als Notrad
- Scheinwerfer Klarglas getönt
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Komfort-Paket
- Metallic-Lackierung
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- MP3-Schnittstelle
- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















SJNEBAK12U3117855

CarOnSale


CarOnSale













MICRA


06.07.2009 1329 ACJ00007 7 2 1 48/5200 1
M1 AB 3719 1660
SJNEBAK12U3117853 8 1540 1021-1107
NISSAN 50 -
K12 139 1475 1475
B 840 780 -
B01 840 780 -
75 3900 72
NISSAN MICRA 800 510 5 -
NISSAN (CH) 165/70R14 78Q
Fz.z.Pers.bef.b. 6 Spl. 165/70R14 78Q
Schrägheckimousine -
70/220/EEC*2003/76/EC (B) Schwarz / 9 /
EURO 4 a11*2001/116*0195*12
Benzin 10.02.2009 K HA41421
0001 0462 1240



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)




- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Rost)



- Fahrertür (Delle, Verformung)




- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt)




- Fahrertür (Kratzer, Rost, Lackschaden)




- Beifahrertür (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Delle)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Delle)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)




- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Brandloch, Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)