CarOnSale

Ford Connect Kasten

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



09/2019	85.643km	LEISTUNG 101 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Connect Kasten [DE - Ka3 1.0 EcoBoost EU6d-T, 200 (L1) S/S, (Facelift) 2018 - 2021]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WF0RXXWPGRKL37433	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 85.643km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 64.355km	LETZTER SERVICE AM 07/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 146g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	200 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	85 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Batterie verstärkt
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- LKW-Zulassung
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Starter-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Economy-Paket
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: Frost-Weiß
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Verglasung getönt
- Airbag Fahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gurtstraffer
- Tagfahrlicht
- Servolenkung elektrisch
- Batterie 60 Ah
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Gummimatten in Fahrgast-/Laderaum
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Modellpflege
- Radstand 2662 mm
- Sitz-Paket 1
- Zylinderabschaltung
- Laderaumtrennwand
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Start/Stop-Anlage
- Antriebsart: Frontantrieb

Sonderausstattung

- Audio-Paket 1
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Audiosystem: Radio
- Frontscheibe heizbar
- Bluetooth-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WF0RXXWPGRKL37433*
2090
2900
1225
1165
PU2

CarOnSale
GBS

CarOnSale









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)




- Heckklappe (Spaltmaße ungenau, Verformung)



- Heckklappe (Spaltmaße ungenau, Verformung)



- Heckklappe (Spaltmaße ungenau, Verformung)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Verformung)